


【施設効果事例】 いし たき さわ 石滝沢砂防堰堤(山形県西置賜郡小国町) やまがた にしおきたま おぐに

災害発生日：令和4年8月3日  
 降雨状況：連続雨量 549mm (8月3日7時～4日8時)  
 時間最大雨量 68mm (8月3日17時～18時)  
 ※三体山雨量観測所  
やまがた にしおきたま おぐに いしたき  
 発生箇所：山形県西置賜郡小国町石滝  
 崩壊状況：土石流捕捉量 約1,260m<sup>3</sup>  
 状況：8月3日から4日にかけての大雨により土石流が発生したが、飯豊山系砂防事務所による砂防堰堤が整備されており土砂を捕捉。  
 下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。



土石流発生前 (R3.10.26)



土石流発生直後 (R4.8.10)

