

【施設効果事例】 こ ごくら さわ かりゅう 小小倉沢下流砂防堰堤(山形県西置賜郡小国町) やまがた にしおきたま おぐに

災害発生日：令和4年8月3日
 降雨状況：連続雨量 549mm (8月3日7時～4日8時)
 時間最大雨量 68mm (8月3日17時～18時)
 ※三体山雨量観測所
やまがた にしおきたま おぐに いしたき
 発生箇所：山形県西置賜郡小国町石滝
 崩壊状況：土石流捕捉量 約300m³
 状況：8月3日から4日にかけての大雨により土石流が発生したが、飯豊山系砂防事務所による砂防堰堤が整備されており土石を捕捉。下流地区への被害を未然に防止し効果を発揮した。



土石流発生前 (R3.10.26)



土石流発生直後 (R4.8.10)

