



## 梅花皮沢工事用道路の復旧作業が完了しました。

飯豊山系砂防事務所では、荒川水系玉川上流部に位置する梅花皮沢において、7月以降の度重なる出水及び、9月12日に発生した出水により溪岸が洗掘され、隣接する工事用道路の一部が欠損するなど大変危険な状況となっていた箇所について、9月21日より復旧作業を実施していたところですが、このたび復旧作業が完了しましたのでお知らせします。

作業期間中におきましては、利用者の皆様に対し、大変ご不便をお掛けしたところですが、皆様の御理解・御協力を頂き、ありがとうございました。



作業完了後状況



景観・環境に配慮し、現地より採取した石材等を活用して復旧作業を実施しました。