



協議会役員が臨時安全パトロールを実施！ ～ 飯豊山系砂防事務所工事安全対策協議会～



9月11日(火) 飯豊山系砂防事務所工事安全協議会では、各工事現場の安全管理徹底を進めるため、『臨時安全安全パトロール』を実施しました。9月に入り、多数の現場で工事が行われていますが、そのうち今回は新潟県側で2箇所、山形県側で4箇所の工事現場をパトロールしました。

パトロールの結果、各現場とも参加者から当該現場代理人等に、安全管理上是正すべき指摘を行いました。

臨時安全パトロール実施の工事現場

奥ノ院砂防堰堤 下赤谷砂防堰堤 宮の台砂防堰堤
枯松沢砂防堰堤 弥五沢砂防堰堤 小坂町沢砂防堰堤

パトロール結果からの主な指摘事項

- 【避難対策】 ・ 避難場所の明示不足 ・ 床掘箇所からの避難階段が未設置
- 【転落防止対策】 ・ 堤体立ち上げ時の足場設置が遅い(又は撤去が早すぎる)
・ 掘削肩の安全柵が未設置(開口部対策が不足)
- 【その策】 ・ ワイヤーの月別点検色の明示不足 ・ 風速観測用吹き流しが破損

以上