



工事現場の労働災害ゼロを目指して！

～工事安全対策協議会関川支部 8月度 安全パトロールを実施～

飯豊山系砂防事務所 関川砂防出張所では、管内で発注されている工事の労働災害等を未然に防止することを目的として、工事安全対策協議会 関川支部(関川砂防出張所長所管工事)の安全パトロールを毎月 1 回実施しています。

平成 29 年 8 月 29 日(火)に第3回安全パトロールを2現場で、受発注者合わせて 12 名で実施しました。

◆現地地点検現場

・深沢第2号砂防堰堤工事・女川法面对策工事

◆現地安全点検

安全パトロールでは、参加者全員で施工中の工事の危険ポイントを確認すると共に、意見が出された現場については検討を行い、良い事例は他の工事現場でも積極的に取り入れることとしています。



安全掲示板の点検状況



作業状況の確認



発電機周辺に消火器無し



避難経路の一部に昇降設備無し



昇降階段点検状況



計測機器付近にマムシ

マムシ



発々の排気口の向きを変更その後居なくなりました。



点検結果意見交換

草刈りを行い、注意看板を設置するとともに注意喚起を行いました。

◆現地地点検結果の報告

安全パトロール終了後、参加者から出された主な意見は以下のとおりです。

良い事例

- ・現場内の整理整頓、昇降設備、手摺良好 今後も継続を。
- ・ハチトラップ良好

確認事項

- ・発々、灰皿等、出火の恐れがあるところには消火器の配置を。
- ・避難場所までの安全通路の確保を。
- ・高所での作業時には 安全帯、ロリップ、親綱等、日々の点検を。
- ・雨量計風速計の計測器付近にマムシ。特に注意願います。



・今秋は熊のエサとなる山の実りが不作との情報が入っています。注意願います。まだまだ暑い日が続きます。引き続き熱中症対策及び現場内の再点検を行い、無事故・無災害で工事が完了できるよう、安全第一に努めていきます。