



工事現場の労働災害ゼロを目指して！ ～ 10月期の小国地区安全パトロールを実施しました ～

飯豊山系砂防事務所工事安全対策協議会では、管内で発注されている工事の労働災害等を未然に防止することを目的とした安全パトロールを定期実施しています。

平成 28 年 10 月 31 日(月)に小国地区安全パトロールを受注者発注者合わせて 15 人が参加して実施しました。

本年度の工事後半となってきており、継続して取り組んでいる課題については各現場とも改善を継続して行っているところです。

また、砂防堰堤本体施工中の現場では打設リフトが立ち上がる毎に段取り替えが行われていることから、型枠施工やコンクリート打設で使用する足場等の仮設物が適切に設置されているかなどを重点に、各現場で不足等のあった場所の点検及び通路の安全確保、クレーン作業に伴う合図などについて点検を行いました。

工事も終盤にさしかかり工期などが気になるところですが、急ぎたい心理から不安全行動にならないよう気を引き締め、さらなる労働災害の防止に努めていきます。

◇ 点検対象工事現場

- | | |
|-------------------|----------|
| ① 裏堀沢砂防堰堤工事 | 小国町松岡地先 |
| ② 森残川第 3 号砂防堰堤工事 | 小国町白沼地先 |
| ③ 中ノ俣川砂防堰堤その 2 工事 | 小国町小玉川地先 |

◇ 安全パトロールでの主な確認内容

- ・ 通路が確保されるよう、通路欠損箇所や路肩の危険箇所の明示及び注意喚起。
- ・ 足場階段等の設置箇所で、引っかけりやつまずき等が無いかを確認。
- ・ クレーンの運転に対しての安全管理、運行や合図指示について再確認。
- ・ 吹き流しなどの施設が、正しく設置され管理されているか再確認。

安全点検風景

単管パイプのはみ出しに注意！



打設時に「鉄筋」踏み抜き注意！



「路肩注意」表示必要！



側溝脇の路肩部崩壊注意！



クレーン作業の手順徹底！



吹き流し設置位置の再検討



工事の完成が近くなり、細かい作業や跡片付けなどを行う時期となりました。工事最後まで安全管理を徹底し、無事故・無災害で完成を迎えられるよう、安全第一に努めていきます。