



## 夏休み前安全利用点検の結果を報告します！

### 1. 点検について

神通川水系砂防事務所、神通砂防スペシャルエンジニア（JSSE）、奥飛騨河川砂防安全利用連絡会※<sup>1</sup>）のメンバーにより利用者目線での安全点検を、蒲田川筋と平湯川筋の2班に分かれ7月6日（金）に行う予定でしたが、大雨が予想されたため中止を想定し、急遽規模を縮小し事務所職員で点検を実施しました。

※1）奥飛騨河川砂防安全利用連絡会は地元観光協会（新穂高、栃尾、新平湯、平湯）たから流路工管理協議会、平湯川砂防樹林帯管理協議会、NPO神通砂防、岐阜県古川土木事務所、高山市役所上宝支所により組織されています。

### 2. 実施日時等

点検日時：平成30年7月3日（火）（6日は平成30年7月豪雨となり連絡会の点検は中止）

点検箇所：

蒲田川筋：新穂高溪流保全工、足洗谷法面処理工、地獄平砂防堰堤、たから流路工  
平湯川筋：滝谷流路工、日影第1号上流砂防堰堤、しのぶ砂防堰堤

### 3. 点検結果

点検の結果、7箇所のうち新穂高溪流保全工、滝谷流路工、足洗谷法面処理工の3箇所において、立入の防止を目的とした柵等に不具合等が発見されました。

これら不具合等が発見された箇所において、写真のような注意喚起標識の設置を行いました。



点検状況（しのぶ砂防堰堤）



注意喚起標識の設置（新穂高溪流保全工）

なお、北陸地方整備局管内全体の点検結果は、下記URLにて掲載しております。

<http://www.hrr.mlit.go.jp/river/infocheck/>

また、7月11日（水）に豪雨後の当事務所安全利用点検箇所を再点検しましたが、施設が損傷する等の被害は確認されませんでした。

### 4. お願い＜砂防施設周辺を利用されるみなさまへ＞

今回、みなさまに安心して利用していただけるよう点検を実施いたしました。天候状況等により現地の状況は日々変わります。砂防施設周辺を利用されるみなさま自身におかれましても、安全を確認の上、利用いただきますようお願いいたします。