



令和6年1月能登半島地震による対応状況(石川県輪島市・能登町) ～神通川水系砂防事務所よりTEC-FORCE隊員を派遣～ vol.2

活動期間 1月15日(月)～1月21日(日) 活動内容 土砂流出等 被災状況調査

[調査箇所 輪島市 河原田川流域]



関係機関からの情報収集



現地状況調査



UAVIによる現地調査

関係機関との合同現地確認(市ノ瀬 河道閉塞)

