

梯川現地説明工程

①城南橋付近

引き堤完了箇所、不法係留、草地環境など

②分水路工事

③白江大橋付近

引堤工事中箇所、堤防天端に土のう積みがある箇所

④佐々木付近

HWL超過、堤防天端に土のう積みがある箇所、

堤内地漏水履歴箇所、堤防天端拡幅、アユの産卵床

⑤軽海用水頭首工付近