

主な安全利用点検施設及び項目、点検期間


手取川

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検期間(予定)
1	導流堤 (河口部)	右岸	0k-200～ 0k200 400m	・導流堤からの転落 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	釣り人などの利用者が多い。	4月25日
2	湊低水護岸	左岸	1k000～ 1k400 400m	・階段護岸からの滑り落ち ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
3	美し河原公園	左岸	0k200～ 0k400 200m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	家屋が近く散歩等の利用者が多い。	
4	手取公園	右岸	1k000～ 2k000 1,000m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	一般の利用者が多い。	
5	栗生水辺公園	左岸	3k800～ 4k200 400m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	一般の利用者が多い。	
6	水辺の楽校	右岸	6k200～ 7k200 内400m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	一般の利用者が多い。	
7	水辺プラザ	左岸	7k400～ 7k800 内100m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	一般の利用者が多い。	
8	明島親水護岸 (環境整備)	右岸	11k300～ 12k200 内400m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	一般の利用者が多い。	
9	鶴来環境自由広場 (十八河原公園)	右岸	14k000～ 14k600 内100m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	公園利用者が多い。	
10	和佐谷護岸 (道の駅)	左岸	16k000～ 16k200 内100m	・施設の損傷及び変形等による危険性の増大 ・水面を利用する観点での危険性の注意喚起	背後地に道の駅「しらやまさん」があるなど、利用者が多い。	

2



平成6年7月



凡例

- ゴールデンウィーク前点検予定箇所
- 夏休み前点検予定箇所