

主な安全利用点検施設及び項目、点検期間

砂防施設

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検期間(予定)
1	大万場砂防堰堤 大万場護岸	右岸	尾口村 鳥越村	・砂防施設及び周辺における損傷陥没の有無 ・転落防止施設、注意喚起看板の設置状況 ・倒木等の状況	近くにキャンプ場があり、利用者が多い。	4月26日
2	白峰床固工群	左岸	白峰村	・砂防施設及び周辺における損傷陥没の有無 ・転落防止施設、注意喚起看板の設置状況 ・倒木等の状況	近くに公園緑地があり、利用者が多い。	
3	柳谷護岸工 別当出合床固工群	—	白峰村	・砂防施設及び周辺における損傷陥没の有無 ・転落防止施設、注意喚起看板の設置状況 ・倒木等の状況	近くに登山道、駐車場があり、利用者が多い。	雪解け後に実施
4	蛇谷下流第2号 第3号砂防堰堤	右岸	吉野谷村 尾口村	・砂防施設及び周辺における損傷陥没の有無 ・転落防止施設、注意喚起看板の設置状況 ・倒木等の状況	近くに遊歩道があり、利用者が多い。	

