

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の実施結果について

手取川

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	当面の措置(予定)
1	導流堤 (河口部)	右岸	0k-200～ 0k200 400m	釣り人などの利用者が多い。	4月25日	○工事ヤードへの侵入禁止の強化 ・緊急的に侵入禁止のロープ柵を設置する
3	美し河原公園	左岸	0k200～ 0k400 200m	家屋が近く散歩等の利用者が多い。		○コアジサシ営巣地への侵入の恐れ ・早急に侵入防止柵を設置する
4	手取公園	右岸	1k000～ 2k000 1,000m	一般の利用者が多い。		○看板がぐらついている ・早急に改善を図る
6	水辺の楽校	右岸	6k200～ 7k200 内400m	一般の利用者が多い。		○工事ヤードへの侵入禁止の強化 ・侵入禁止のロープ柵を設置する
10	和佐谷護岸 (道の駅)	左岸	16k000～ 16k200 内100m	背後地に道の駅「しらやまさん」があるなど、利用者が多い。		○看板のネジが緩んでいる ・点検し、締め直す

梯川

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	当面の措置(予定)
1	導流堤 (河口部)	左右岸	0k-200～ 0k000 200m	釣り人などの利用者が多い。	4月26日	○一般者の侵入防止策 ・侵入防止の看板と柵を設置する ○転落防止に対する対策 ・転落防止策を延長する
2	前川排水機場	左岸	1k000付近	家屋が近く散歩釣り人等の利用者が多い。		○水辺利用に対する注意喚起 ・縁石に「転落注意」、「危険」等を表記する ・水辺近辺に緊急的にバリケードを設置する
	梯川逆水門	左岸	1k000付近	家屋が近く散歩等の利用者が多い。		○水門近辺からの河川への転落時対策 ・浮き輪を補充する
7	低水護岸・根固	左岸	11k800付近	釣り人などの利用者が多い。	○侵入禁止のロープの緩み、注意喚起の看板の損傷 ・侵入禁止の防護柵と看板の再設置する	

※現地の状況は、天候その他により日々変わりますので、施設利用の際には、利用者自らが安全を確認の上、ご利用下さい。

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の実施結果について

手取川ダム

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	当面の措置(予定)
1	手取川ダム	左右岸	白山市	一般の利用者が多い。	4月25日	<ul style="list-style-type: none"> ○法面からの落石等の危険性 ・浮き石の除去を実施する ○危険箇所への侵入対策 ・進入禁止の看板を設置する

砂防施設

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	当面の措置(ゴールデンウィーク前まで)
1	大万場砂防堰堤 大万場護岸	右岸	白山市	近くにキャンプ場があり、利用者が多い。	4月26日	○袖天端横に2箇所の陥没箇所あり、4月28日までに、陥没箇所にバリケードを設置する。
	尾添川第1号砂防堰堤	左岸				○下流の工事用道路が流出により、流出、陥没して危険なため、4月28日までに、進入禁止のバリケードを設置する。
4	蛇谷下流第2号 第3号砂防堰堤	右岸	白山市	近くに遊歩道があり、利用者が多い。		点検が可能であったので4月26日に実施。袖部天端への進入防止の鎖設置済みであるが、一部損傷しており、鎖の補修を早急の実施予定。

※現地の状況は、天候その他により日々変わりますので、施設利用の際には、利用者自らが安全を確認の上、ご利用下さい。

ゴールデンウィーク前の安全利用点検の実施結果について

【石川海岸】

番号	対象施設	左右岸	位置	利用形態	点検実施日	緊急の措置(ゴールデンウィーク前まで)
2	緩傾斜堤 (白山市八田地区)	-	No.131付近	・サーフィン ・海水浴 ・一般	4月26日	●函渠水路付近の堆砂 【安全ロープ等の設置】
5	緩傾斜堤 (加賀舞子海浜公園)	-	No.520付近	・一般		●前浜付近にコンクリート殻有 【コンクリート殻処分】
7	緩傾斜堤 (小松市安宅新地区)	-	No.594付近	・釣り ・一般		●緩傾斜堤の沈下 【安全ロープ等の設置】

※現地の状況は、天候その他により日々変わりますので、施設利用の際には、利用者自らが安全を確認の上、ご利用下さい。