

安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

【砂防施設】

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検実施予定日
1	大万場砂防堰堤 大万場護岸	右岸	白山市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堰堤や護岸施設に損傷等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに陥没等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに転落の危険性が高い深い淵がないか。</li> <li>・堰堤や護岸の高所からの転落等の危険性のある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。又は、破損がないか。</li> <li>・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。</li> <li>・村営キャンプ場の安全柵、注意看板等</li> </ul>	近くにキャンプ場があり、利用者が多い。	4月20日
2	尾添川第1号砂防堰堤	左岸	白山市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堰堤や護岸施設に損傷等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに陥没等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに転落の危険性が高い深い淵がないか。</li> <li>・堰堤や護岸の高所からの転落等の危険性のある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。又は、破損がないか。</li> <li>・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。</li> </ul>		4月20日
3	白峰床固工群	左岸	白山市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床固工や護岸施設及び周辺に損傷・陥没などがないか。</li> <li>・倒木等がないか。</li> <li>・床固工や護岸の高所からの転落等の危険性のある場所に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。また、破損がないか。</li> </ul>	近くに公園緑地があり、利用者が多い。	4月24日

