

## 安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

## 【砂防施設】

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検実施予定日
1 2	大万場砂防堰堤 大万場護岸	右岸	白山市 瀬戸・河原山	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堰堤や護岸施設に損傷等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに陥没等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに転落の危険性が高い深い淵がないか。</li> <li>・堰堤や護岸の高所からの転落等の危険性のある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。又は、破損がないか。</li> <li>・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。</li> <li>・村営キャンプ場の安全柵、注意看板等</li> </ul>	利用者が多い。	
3	尾添川第1号砂防堰堤	左岸	白山市 瀬戸・木滑	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堰堤や護岸施設に損傷等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに陥没等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに転落の危険性が高い深い淵がないか。</li> <li>・堰堤や護岸の高所からの転落等の危険性のある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。又は、破損がないか。</li> <li>・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。</li> </ul>		7月4日
4 5	蛇谷下流第2号砂防堰堤 蛇谷下流第3号砂防堰堤		白山市 中宮	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堰堤や護岸施設に損傷等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに陥没等がないか。</li> <li>・堰堤や護岸近くに転落の危険性が高い淵等がないか。</li> <li>・河川内において危険な箇所がないか。</li> <li>・堰堤や護岸の高所からの転落等の危険性のある場合に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。又は、破損がないか。</li> <li>・適切に危険注意喚起の看板等が設置されているか。破損していないか。</li> <li>・管理通路沿い安全施設、安全柵、落石、路肩や法面の崩壊の有無、破損等はないか。</li> </ul>	近くに遊歩道・駐車場あり利用者が多い。	

## 安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

## 【砂防施設】

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検実施予定日
6	白峰床固工群	左右岸	白山市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床固工や護岸施設及び周辺に損傷・陥没・倒木などがないか。</li> <li>・床固工や護岸の高所からの転落等の危険性のある場所に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。また、破損がないか。</li> </ul>	遊歩道・公園・緑地が隣接しており、利用者が多い。	
7	別当出合床固工群	右岸	白山市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床固工や護岸施設及び周辺に損傷・陥没・倒木などがないか。</li> <li>・床固工や護岸の高所からの転落等の危険性のある場所に、必要に応じて対策(柵又は看板の設置等)が行われているか。また、破損がないか。</li> <li>・H16の土石流到達区域であるため、河床部への立ち入り禁止の措置が講じられているか。</li> </ul>	登山道・駐車場が隣接しており、白山への登山者が利用している。	7月4日

# 手取川砂防管内図

平成18年度安全利用点検位置図（砂防施設）

