


安全利用点検施設及び主な点検項目、点検期間

【石川海岸】

番号	対象施設	左右岸	位置	主な点検項目	利用形態	点検期間(予定)
1	直立堤・消波工 (加賀海浜自転車道路)	-	石川海岸 全域	・安全管理施設、陥没、くぼみ、転落等	・一般	7月4日
2	緩傾斜堤 (白山市八田地区)	-	No.131付近	・陥没、くぼみ等	・サーフィン ・海水浴 ・一般	
3	緩傾斜堤 大型離岸堤 (CCZ・徳光海水浴場)	-	No.90付近	・安全管理施設、陥没、くぼみ、転落等	・海水浴 ・釣り ・一般	
4	緩傾斜堤 (美川なぎさリフレッシュ)	-	No.27付近	・陥没、くぼみ等	・釣り ・一般	
5	緩傾斜堤 (加賀舞子海浜公園)	-	No.520付近	・陥没、くぼみ等	・一般	
6	緩傾斜堤 (小松市草野地区)	-	No.585付近	・陥没、くぼみ等	・一般	
7	緩傾斜堤 (小松市安宅新地区)	-	No.594付近	・安全管理施設、陥没、くぼみ等	・釣り ・一般	
8	緩傾斜堤 (ふれあい健康広場)	-	No.610付近	・安全管理施設、陥没、くぼみ等	・一般	
9	緩傾斜堤 (加賀市伊切地区)	-	No.660付近	・陥没、くぼみ等	・一般	

石川海岸 平成18年度安全利用点検 参考図



沿岸名	加越沿岸
海岸名	石川海岸

①直立堤・消波工
(石川海岸全域: 松任市~加賀市)

記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	直立堤・自転車道	金沢河川国道事務所	小松市安宅~浜佐美地先	No.576 ~No.628	立入規制 (バリケード)	直立堤背後の自転車道陥没により小松工区全面通行止め	H17.2 ~H20.3(予定)

石川海岸 (直轄海岸工事施行区域) L=17,518m

