



河川、ダム、砂防設備、海岸保全施設に係る ゴールデンウィーク前の安全利用点検結果について

[要旨]

金沢河川国道事務所では安全・安心な河川・海岸等の整備に努めておりましたが、ゴールデンウィークを目前に控え、これから水辺を利用される機会が増えていくと予想されることから、管内の河川、ダム、砂防設備、海岸保全施設について、大勢の人が集まる場所を中心に安全利用点検を実施しました。

点検対象となる場所は、川へのアクセス路、散策路、親水護岸及びその周辺や、魚釣りなど水辺の利用が日常的に見られる箇所を中心としております。

この度、ゴールデンウィーク前の点検が終了し、結果がまとまりましたのでお知らせいたします。詳細については別紙のとおりです。



手取川での安全利用点検の様子

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 金沢河川国道事務所

【河川】 河川管理課長 西澤 久二夫

Tel : 076-264-9916 (直通)

【ダム】 手取川ダム管理支所長 澤田 博行

Tel : 076-256-7310 (直通)

【砂防】 工務第一課長 山本 悟

Tel : 076-264-8547 (直通)

【海岸】 海岸課長 山崎 忠

Tel : 076-264-9915 (直通)

別 紙

水辺の施設の安全利用点検を実施

～ ゴールデンウィークを前に手取川・梯川の河川管理施設のほか、手取川ダム、白山砂防の設備、石川海岸（直轄工事区域）の海岸保全施設で安全利用点検を実施しました ～

1. 目 的

手取川・梯川は、レクリエーション活動の場として多くの人々に利用されています。手取川には川北町の「水辺の楽校」や能美市の「水辺プラザ」などの河川利用に配慮した施設があります。

金沢河川国道事務所は、一般の利用者の増加や利用を前提とした施設があることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確保と併せて、利用者に安心して利用していただく観点から、安全利用点検を実施しました。

安全利用点検は、大勢の人々が集まりやすい場所を中心に、河川管理者である金沢河川国道事務所、公園など施設管理者、沿川の市町の学校のPTAの方々等にも参加いただき共同で実施しました。

2. 点検対象

〔河川〕

- ・親水護岸など人と川のふれあいの場を創出することを目的として設置された区域
- ・排水機場、樋管、根固め等の河川管理施設で、散策や魚釣りなどの利用が日常的に、それらの施設周辺で見られる区域
- ・河川の河口部等の潮位等変動の影響を受ける護岸等で、日常的にそれらの施設周辺で、散策や魚釣りなどの利用が見られる区域

〔ダム〕

- ・ダム放流などにより日常的に水位変動等の影響がある区域等

〔砂防設備〕

- ・水辺に親しむ利用が日常的に見られる区域

〔海岸〕

- ・人工海浜にある海岸保全施設と砂浜
- ・現に海水浴場として、日常的に利用されている海岸にある海岸保全施設及びその周辺

※ 人の接近が見られない箇所は点検対象外としました。

3. 点検場所は別紙のとおりです。

4. 点検項目

人がはまりこむ危険性がある陥没等の施設の変状、水際部や水面の点検を実施しました。

5. 点検方法

目視、測量ポール等を使用した触診による点検

6. 点検結果

河川、ダム、砂防設備、海岸保全区域についての点検結果は別紙のとおりです。

7. 点検後の措置


記者発表やホームページ上で公表し、一般周知に努める他、危険箇所は、当面の危険を回避する措置として、ロープやバリケード等により立ち入り規制、注意看板を設置するなど危険周知を行います。また、抜本的対策も並行して進めます。

※ 安全確保は自らの責任で


金沢河川国道事務所では、随時、安全点検を実施してまいりますが、点検後の風雨や洪水等により、日々現地の状況は変わります。

河川管理者として、安全利用点検の情報、河川に係る雨量、水位等の情報を発信していきますが、河川等の利用にあたっては、利用者自らが、その安全を確認のうえ、ご利用頂きますようお願いします。


平成22年度安全利用点検位置図(河川 手取川)



平成22年度安全利用点検位置図(河川 梯川)



平成22年度安全利用点検位置図(手取川ダム)



平成22年度安全利用点検位置図(砂防施設)

手取川砂防管内図

1:50,000

牛首川上流地区平面図

1:10,000


- ①大万場砂防えん堤
- ②大万場護岸

- ③尾添川第1号砂防えん堤

- ④蛇谷下流第2号砂防えん堤
- ⑤蛇谷下流第3号砂防えん堤

- ⑥白峰床固工群


- ⑦別当出合床固工群



凡　例	
高　度	高さ
地　形	地形
河　川	河川
砂　防	砂防施設
水　害	水害
土　石	土石
植　被	植被
其　他	その他
地　名	地名
区　域	区域

火山砂防施設凡例	
火　山	火山
地　震	地震
津　波	津波
山　崩	山崩
水　害	水害
其　他	その他

石川海岸 平成22年度安全利用点検 参考図



安全利用点検結果

施設名	点検数	応急措置区域数	応急措置区域箇所	点検結果	実施する措置
河川	手取川	12	6	③ 遊具の損傷	ゴールデンウィーク前までに遊具の持ち手のゆるみをなくす(済)
				④ ベンチの損傷(座る部分がとれる)	ゴールデンウィーク前までに応急対策として、ブルーシートで覆い、「使用禁止」の表示を行う(済)
				⑤ 資材保管用シートが破損	ゴールデンウィーク前までに資材保管用シートの掛け直しを行い、資材を覆う(済)
				⑦ 階段の老朽化(階段の木製部分が腐ちてきている)	応急措置としてゴールデンウィーク前までに「使用禁止」の看板の設置と周囲を黄色テープで囲む(済)
				⑧ 通路に木の枝が支障となっている	ゴールデンウィーク前までに伐採(済)
				⑪ 手すりのボルトのゆるみ有り	ゴールデンウィーク前までに手すりのボルトを締め直す(済)
梯川	10	2		⑧ 注意看板の設置が必要	ゴールデンウィーク前までに「水際注意」の看板を設置(済)
				⑩ 注意看板の損傷	ゴールデンウィーク前までに看板を交換(済)
ダム	13	4		② 転落防止チェーン取付部アンカーフック欠損	アンカーフックを補修(済)
				② 放送設備(スピーカー)への伝送ケーブル取付部破損により、落下の危険	破損箇所を補修(済)
				④ 親水護岸部に流木(根株)が漂着し、散策の支障となっている	除却(済)
				⑤ 転落防止安全柵の取付ナット脱落箇所有り	取付ナット取付(済)
砂防設備	7	3		④ 注意看板の設置が必要	ゴールデンウィーク前までに看板を設置(済)
				⑤ 転落防止の措置が必要	応急措置としてゴールデンウィーク前までに転落防止チェーンを設置(済)
				⑥ 河床への進入防止策の設置が必要	応急措置としてゴールデンウィーク前までに進入防止策を設置(済)
海岸保全施設	9	8		② 転落防止柵(間伐材)の老朽化	転落防止柵の管理者を確認して対処(済)
				③ 転倒駒止の補修	駒止の補修(5/1中に措置完了)
				④ 砂浜の高低差	ラウンディングを行う(済)
				⑤ 手すりの破損	管理者を確認して対処(4/30中に措置完了)
				⑥ 立ち入り禁止看板、注意喚起看板の破損	立ち入り禁止看板及び注意看板の補修(済)
				⑦ ロープのゆるみ、立ち入り禁止看板の破損	ロープ及び立ち入り禁止看板の補修(済)
				⑧ 防護柵の破損	防護柵の撤去(済)
				⑨ 観測孔の蓋破損	観測孔の補修(済)

措置状況の例

1

河川

⑧注意看板
の設置

措置前




措置後



ダム

②転落防止
チェーン取
付部アン
カ一補修



6

措置状況の例

2

措置前

砂防設備

④注意看板
の設置



措置後



10

海岸保全施設

⑦注意喚起
看板の補修

