



国土交通省 金沢河川国道事務所
小松市 都市創造部 道路河川課

梯川右岸で陥没発生！（第2報） 現地で空洞調査を実施しました

小松市安宅町地先の梯川河岸沿いの小松市道において、1月15日に陥没（深さ約1.3m）が確認されたため、その周辺道路の地下部に空洞がないかを調査しました。その結果、1月15日に陥没が確認された箇所から約10m下流に離れた箇所にも空洞（深さ約1.3m、幅約2m）が確認されました。原因は、護岸の下からの土砂の流出であると思われます。今後、調査結果に基づき復旧工法を検討し、工事を実施する予定です。



空洞深さ調査



空洞範囲



応急復旧状況

【問い合わせ先】

国土交通省 金沢河川国道事務所 長澤河川管理課長
Tel : 076-264-9916 (ダイヤルイン)
Fax : 076-233-9612
小松市 道路河川課 山本担当課長
Tel : 0761-24-8085 (ダイヤルイン)
Fax : 0761-23-6403