

水辺の公共施設 点検結果

～ 5 箇所の不具合、夏休み前に安全対策を実施～

6 月 24 日から 28 日にかけて、水辺の安全利用点検を実施しました。その結果、5 箇所
 で不具合が見つかりました。なお、不具合については、施設を管理する河川管理者(国)・自
 治体が夏休み前に安全対策を行っています。

このように、一般の方に安全に利用していただけるよう取り組んでいますが、水辺は気象
 等により変化することがありますので、利用にあたってはご留意下さいますようお願い致し
 ます。

| | 点検 箇所 | 不具合箇所 | | 修繕対象施設と不具合内容 | 対策内容 |
|-------|----------|-------|--------|--|---------------------------------------|
| | | | うち、対策済 | | |
| 手取川 | 7 | 1 | 1 | ・ 鶴来環境自由公園（看板損傷） | ・ 看板補修 |
| 梯川 | 4 | 2 | 2 | ・ 親水護岸（木柵損傷） ・ こまつ水門パーク（進入防止柵延長不足） | ・ 木柵補修 ・ 進入防止柵延長及 び注意喚起看板設 置 |
| 石川海岸 | 4 | 2 | 2 | ・ CCZ・徳光海水浴場（大型離岸堤充填してあ った栗石散乱） ・ 加賀舞子海浜公園（鋼製手摺りのぐらつき） | ・ 隙間に栗石充填 ・ 手摺り固定 |
| 白山砂防 | 8 | 0 | - | ・ 異常なし | - |
| 手取川ダム | 7 | 0 | - | ・ 異常なし | - |



6 月 26 日 木柵損傷（梯川）



6 月 26 日 看板破損（手取川）





6 月 26 日 点検状況（海岸）

お問い合わせ先

| | | |
|----------------|-----------|--|
| 国土交通省 北陸地方整備局 | 金沢河川国道事務所 | |
| 【河川】河川管理課長 | 高橋 至 | TEL：076-264-9916（直通） |
| 【砂防】工務第一課長 | 伏木 裕二 | TEL：076-264-8547（直通） |
| 【海岸】海岸課長 | 谷川 健一 | TEL：076-264-9915（直通） FAX：076-233-9612（共通） |
| 【ダム】手取川ダム管理支所長 | 干場 浩幸 | TEL：076-256-7310 FAX：076-256-7557 |






夏休み前点検結果


石川海岸 令和元年度安全利用点検 参考図

石川海岸（直轄海岸工事施行区域） L=17,518m




令和元年度 安全利用点検 位置図（砂防施設）

夏休み前 点検結果



R1年度安全利用点検(夏休み前) 位置図

異常なし



| 番号 | 施設等の名称 | 管理者 |
|-----|----------------|-------|
| ① | 管理支所 | 国土交通省 |
| ② | ダム堤体天端 | 電源開発 |
| ③ | 管理用道路 | 電源開発 |
| ④-1 | 管理用道路進入防止柵 | 電源開発 |
| ④-2 | 休憩施設(旧名称ハローイン) | 白山市 |
| ④-3 | トイレ | 電源開発 |
| ④-4 | 駐車場 | 電源開発 |
| ⑤ | PR広場 | 電源開発 |
| ⑥ | 親水護岸 | 国土交通省 |
| ⑦ | 親水施設 | 国土交通省 |