

職員による水文観測所点検を実施 ~ 出水期前に雨量・水位観測所等を点検~

令和7年6月6日～10日にかけて、手取川・梯川流域に設置している水文観測所の点検を行いました。普段の点検は専門業者に委託して月に1回行っていますが、今回、事務所職員により主要な観測所の機器や施設の点検を行うことで、洪水に対し万全を期す体制を整えます。

水文観測所点検エリア図

凡例	
	雨量観測所
	水位観測所
	流量観測所
	危機管理型水位計
	積雪深観測所
	テレメータ
	地下水観測所
	風向・風速観測所



【点検概要】

- 6月6日(金) 手取川下流域、尾添川流域 雨量(3)、水位・流量(11) 地下水位(1)
 - 6月9日(月) 手取川ダム、手取川上流域 雨量(4)、水位・流量(7)、積雪(4)
 - 6月10日(火) 梯川流域雨量 雨量(4)、水位・流量(12)、地下水位(1)
- ※()は箇所数



手取川・美川雨量観測所



手取川・鶴来水位・流量観測所



手取川・細谷水位観測所



梯川・牧水位・流量観測所