



金沢東部環状道路 逆走防止のための安全対策工事が完了しました。

- 令和7年5月10日、国道159号金沢東部環状道路の卯辰トンネル付近で、逆走による交通事故が発生しました。
- 事故を受けて、金沢河川国道事務所、石川県警、石川県は、金沢東部環状道路の各IC で緊急点検を実施し、6月から順次、逆走防止のための安全対策工事（路面標示、看板等）を進めてきました。
- このたび、安全対策工事が完了しましたのでお知らせします。通行の際は安全運転をお願いします。




対策箇所	対策内容
鈴見交差点	進入禁止標示、進入禁止看板、注意喚起看板
東長江IC	右折誘導線、進入禁止標示、進入禁止看板、注意喚起看板、ガードレール、矢印板
神谷内IC	矢印標示
月浦IC	右折誘導線、進入禁止看板、注意喚起看板、矢印板
梅田IC	矢印標示、右折誘導線、進入禁止看板、注意喚起看板、矢印板



東長江IC



梅田IC



鈴見
交差点



月浦IC



神谷内IC

