


職員による水文観測所点検を実施 ～出水期前に雨量・水位観測所等を点検～

- 令和8年6月2日、3日、5日にかけて手取川・梯川流域に設置している水文観測所の点検を行いました。
- 普段の点検は委託した専門業者が月に1回行っていますが、今回、事務所職員により主要な観測所の機器や施設の点検を行うことで、6月15日からの出水期(洪水が起きやすい時期)に向けて万全を期す体制を整えます。
- 観測所の水位等は「川の防災情報」でリアルタイムに確認できます。大雨時等には自治体からの情報と併せてご確認ください。

水文観測所点検エリア図

凡 例	
	雨量観測所
	水位観測所
	流量観測所
	危機管理型水位計
	積雪深観測所
	子レメータ
	地下水観測所
	風向・風速観測所



【点検概要】

6月2日(火) 梯川流域	雨量(4)、水位・流量(12)	※()は箇所数
6月3日(水) 手取川下流域、尾添川流域	雨量(3)、水位・流量(11) 地下水位(1)	
6月5日(金) 手取川ダム、手取川上流域	雨量(4)、水位・流量(7)、積雪(4)	



6月2日 梯川流域 牧水位・流量観測所



6月3日 手取川下流域 鶴来雨量観測所



6月3日 手取川下流域 中島水位・流量観測所



6月5日 手取川ダム 手取川ダム水位観測所