

出水に伴う流木の回収状況（回収前後の状況）

参考資料

四十八ヶ瀬大橋下流（河口から約2.1k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

黒部大橋上流（河口から約5.4k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

権蔵橋下流（河口から約8.2k）

【回収前】



H17.7.4撮影

【回収後】



H17.7.29撮影

出水に伴う流木の回収状況

流木の回収状況

(黒部大橋上流：河口から約4.8k)



H17.7.26撮影

流木の搬出状況

(黒部大橋上流：河口から約4.9k)



H17.7.26撮影

流木の集積作業状況

(黒部大橋上流：河口から約5.0k)



H17.7.26撮影

流木の集積状況

(入善町五郎八：河口から約1.8k)



H17.7.19撮影

流木の集積状況

(宇奈月町内山：河口から約15.2k)



H17.7.19撮影

河道内の流木の回収実績

平成17年度(7/26まで)	約 9,100 m ³
平成16年度	約 4,360 m ³
平成15年度	約 1,440 m ³

平成17年6～7月出水により発生した河道内の流木の回収作業は7月26日にほぼ完了

流木の一般提供状況

流木の一般提供状況

(黒部市出島地先：河口から約2.8km左岸)



流木の一般提供状況

(宇奈月町浦山地先：河口から約9.6km左岸)



流木の一般提供状況

(入善町浦山新地先：河口から約10.7km右岸)



流木の利用状況

(宇奈月町浦山地先：河口から約9.6km左岸)



流木の利用状況

(入善町福島地先：河口から約5.0km右岸)



流木の一般提供実績

流木切断量	約 175 m ³
利用量	約 118 m ³
残量	約 57 m ³

一時集積箇所28箇所の内、5箇所の集積場所において、運搬・利用しやすい様に、仮置きされていた流木の一部を1m程度に切断し、事務所HP、ラジオミュー、みらーれテレビ、新聞等で流木の提供を広報した結果、切断した流木の約7割を利用していただいた。