


下新川海岸 平成17年度安全利用点検 参考図



凡 例	
安全利用点検施設	●
立入規制等措置箇所	●



報告様式 - B

立入規制措置・注意喚起措置 設置箇所一覧表

沿岸名	富山沿岸
海岸名	下新川海岸

記号	対象施設	管理者	所在地	位置	措置状況	措置理由	措置期間
A	緩傾斜堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No.56	立入規制 (PC-1)	空洞化	H16.4 ~
B	突堤	黒部河川事務所	黒部市生地地先	No.57	注意喚起 (看板)	転落	H14.10 ~
C	消波工	黒部河川事務所	黒部市荒俣地先	No.73 ~ No.76	立入規制 (ロープ・看板)	陥没・くぼみ等	H15.7 ~
D	直立堤	黒部河川事務所	入善町下飯野地先	No.105 ~ No.107	立入規制 (バリケード・看板)	空洞化	H17.3 ~
E	直立堤	黒部河川事務所	入善町吉原地先	No.142 ~ No.144	立入規制 (ロープ・看板)	空洞化・陥没	H16.2 ~
F	直立堤	黒部河川事務所	入善町田中地先	No.161 ~ No.165	立入規制 (バリケード・看板)	空洞化	H17.3 ~
G	消波工	黒部河川事務所	入善町八幡地先	No.174+50	立入規制 (ロープ・看板)	陥没・くぼみ等	H16.6 ~
H	消波工	黒部河川事務所	入善町横山地先	No.181	立入規制 (ロープ・看板)	陥没・くぼみ等	H16.6 ~