

ダムの管理区域にある一般利用施設等に係る安全利用点検のスケジュール及び進捗状況表

宇奈月ダム 平成19年 7月12日現在

箇 面 内 番 号	一般利用施設等の名称	安全利用点検の主な項目	a.点検方法(目視・指触・その他)	b.点検時期		c.点検者実施者		ゴールデンウイーク前点検						夏休み前点検								
				G.W前	夏休み前	ダム管理者	占用者	利用者	点検月日	点検者	所見	点検後の措置	措置月日	確認者	点検月日	点検者	所見	点検後の措置	措置月日	確認者		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
① 重 点	ダムの堤体内	監査廊内の照明設備の配置、照度	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		階段部の手摺りの高さ、劣化、堤体への固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		階段部	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		手摺り	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		昇降設備	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		非常通報設備	試験	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		ケーブルラック等の歩行上の支障	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		出入り口の施錠	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		進入防止柵の高さ、配置、固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		危険個所の表示	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
② 重 点	ダムの堤体天端	その他歩行上の支障	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		照明設備	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		高欄	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		路面	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		テラス	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
③ 重 点	展望広場	機側操作盤	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		安全柵	目視	○	○	両			4月18日	占	立入り禁止措置用チェーンの盗難	チェーンの再設置	4/20	新村	7月6日	占						
		法面	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		落石防止柵	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		歩行上の支障	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
④ 重 点	親水護岸	危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
		破損、ひび割れ、沈下等	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		護岸の抜け落ち	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		湖岸との接合部分の陥没、吸い出し	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
⑤ 重 点	管理用道路	危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		ガードレール等の安全施設の配置、損傷、固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		車両進入防止柵等の配置及び損傷並びに固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		法面、路肩	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		落石防止柵	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
⑥	貯水池の湖岸	危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
⑦	駐車場	立入禁止区域の周知	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
⑧ 重 点	管理用歩道	車止めの設置及び固定状況	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
		安全柵	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
		車止め	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
		法面	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		落石防止柵	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
⑨	警報・観測施設	交通安全施設等の設置状況	目視	○	○	両			4月18日	占				7月6日	占							
		危険個所の表示及び利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	官占				7月6日	官占							
		フェンスの破損状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		施錠の状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
⑩	遊具・運動施設	施設の損傷、破損及び固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		建物	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
⑪	休憩施設	階段部の手摺りの高さ、劣化、固定状況	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		通路及び階段部の歩行上の支障	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		利用上の注意事項の掲示	目視	○	○	両			4月18日	官				7月6日	官							
		施設の損傷、破損及び固定状況	目視	○	○																	

【別記様式】

一般利用施設等の安全利用点検に関する結果一覧表

ダム名	宇奈月ダム	ダム所在地	(右岸) 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢 (左岸) 富山県黒部市宇奈月町内山字大尾	実施日	平成19年 7月 6日	
管理 者名	直轄					
占用者	黒部市(旧宇奈月町)			利用者の参加	有り <input checked="" type="radio"/> 無し <input type="radio"/>	
				専門技術者の参加	有り <input checked="" type="radio"/> 無し <input type="radio"/>	
一般利用施設等の名称	重点区域	安全利用点検の項目	安全利用点検の方法	一般利用上の危険又は支障の状況	改善措置	
ダム下流 展望台 安全柵 休憩施設		安全柵の配置、高さ、損傷の有無、固定状況	目視・指触	なし	なし。	
		施設の損傷、破損及び固定状況	目視	修繕中の案内装置固定用アンカーの露出。(カラーコーンによる注意喚起を実施済み)	なし。(注意喚起の実施状況の確認)	
		落下物の危険性	目視	なし	なし。	
		ベンチ等の固定状況	目視	ベンチの背もたれの止めネジの緩み、損傷。	ネジの締付。 損傷ネジの交換。	
		利用上の注意事項	目視	なし	なし。	
安全利用点検に関するダム管理者の所見				改善措置を講じた箇所のその後の状況		
上記以外は、特に問題なし。				問題なし。		

点検状況写真

区域番号 ③⑪	点検実施日 H19.7.6	ダム名 宇奈月ダム	事務所名 黒部河川事務所
実施状況			



ダム下流展望台 点検状況(案内装置固定用アンカーの露出 注意喚起状況確認)



第1展望広場 安全柵の点検状況

措置状況写真

区域番号	点検実施日	対処完了日	ダム名	宇奈月ダム
⑪	H19.7.6	H19.7.12	事務所名	黒部河川事務所

措置状況 木製ベンチ 背もたれ 緩んだ止めネジの締付。損傷ネジの交換。

対処前



ダム下流展望台 木製ベンチ背もたれの止めネジの緩み・損傷。

対処後



ダム下流展望台 木製ベンチ背もたれ ネジの締付・損傷ネジの交換。