

緊急復旧工事実施状況（第4報：最終）

しもにいかわかいがん 下新川海岸（富山県）で施工中だった 直轄河川等災害復旧事業（緊急災）が完了

平成20年2月24日の冬期風浪により被災した海岸保全施設の応急復旧が直轄河川等災害復旧事業（緊急災）により完了しましたのでお知らせします。

平成20年2月24日の冬期風浪によって、下新川海岸（直轄海岸）では大きな被災を受けました。

このうち、下新川郡入善町^{みこざわ}神子沢地先の2箇所および黒部市^{いくじ}生地地先は被災規模が大きく、今後の風浪によっては周辺に甚大な被害が発生する恐れが高かったことから、2月27日より『直轄河川等災害復旧事業（緊急災）』による応急復旧を実施しておりましたが、本日、3月1日15時35分に完了しました。

なお、復旧状況の概要は別紙のとおりです。

今後は、他の被災箇所を含めて、抜本的な復旧を進めてまいります。

記者発表先

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ（新潟）
富山県政記者クラブ
黒部市政記者クラブ


【お問合せ先】

国土交通省 黒部河川事務所
副所長 ^{まるやま}丸山 ^{のぶあき}信明 内線 204
土砂管理課長 ^{ほよう}保要 ^{まきお}牧央 内線 371
電話：0765-52-1122（代）

《黒部河川事務所ホームページ(<http://kurobe.go.jp/>)でもご覧いただけます。》

被災箇所 位置図

縮尺1:50000




No.	整備局名	都道府県名	海岸名	被災箇所	被害状況等
①	北陸	富山県	しもにいかいがん 下新川海岸	入善町 神子沢	消波工-ブロック流出 L=70m
②	北陸	富山県	しもにいかいがん 下新川海岸	入善町 神子沢	直立堤-倒壊、管理用通路沈下 L=36m
③	北陸	富山県	しもにいかいがん 下新川海岸	黒部市 生地	緩傾斜堤-根固めブロック散乱 直立堤消波工-ブロック流出 L=500m

① 入善町神子沢地先 消波ブロック流出NO. 120+40m～NO. 121+10m



被災状況




復旧状況

② 入善町神子沢地先 直立堤倒壊 NO. 119+21m~57m




被災状況



直立堤仮復旧

復旧状況

③ 黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 56+10m～NO. 61+10m
直立堤部



被災状況





復旧状況

③ 黒部市生地地先 根固ブロック流出 NO. 56+10m～NO. 61+10m
緩傾斜堤部



被災状況



復旧状況