

栗ノ木川付替工事における油検出について

～油流出防止対策を行い順調に工事を行っています～

4月16日に栗ノ木道路事業による栗ノ木川付近の工事現場において、地盤より油分が検出され、関係機関と油流出防止対策について検討してまいりました。

- 5月20日より、工事（油流出防止対策）を再開しました。
- 関係機関の立会いのもと、6月2日に鋼管矢板の試験施工を行い、施工方法の確認を実施し、問題が無かったため、本格的な工事（鋼管矢板の打込み）を開始しました。
- 現在も鋼管矢板の打込み地盤からは油分が出ている状況ですが、順調に工事を進めている状況です。
- 引き続き、油分を流出させないように細心の注意を払いながら工事を進めてまいります。
- 進捗状況：鋼管矢板84本の内、6本を施工。（6月5日現在）
- 今後はホームページで工事の状況をお知らせします。



位置図

※工事箇所：新潟市中央区本馬越地先

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

工務第一課長 阿部 義孝

電話(代表)025-244-2159(内線411)

FAX 025-246-7763

国土交通省 北陸地方整備局 新潟国道事務所

〒950-0912 新潟市中央区南笹口2-1-65
http://www.hrr.mlit.go.jp/niikoku/index.html



にいく 検索



写真-1 鋼管矢板打込み状況



写真-3 油分の回収状況



写真-2 仮締切内の状況



写真-4 栗ノ木川への残水放流状況