

工事の進捗状況をお知らせします！



猿沢地区の盛土状況



令和6年9月撮影



令和7年9月撮影

大須戸地区の切土状況



令和6年9月撮影



令和7年9月撮影

(仮称)北中IC付近の盛土状況

- 現在、北中・北黒川地区の国道7号沿いでは、工事で発生した土砂を一時的に仮置きしています。
- 今後、この仮置きした土砂は、周辺の盛土工事に再利用する予定です。



令和7年9月撮影

新潟県副知事による現場視察

- 令和7年9月8日、笠島新潟県副知事の現場視察がありました。
- 工事現場等を視察された笠島新潟県副知事からは、『自然条件が厳しい中、先端技術を駆使しながら着実に工事が進められている。現場の安全を確保しつつ、早期整備のため引き続き一層のご尽力をお願いしたい。』とコメントを頂きました。



早稲田地区切土の現場視察状況



(仮称) 11号トンネルの現場視察状況

東新潟中学校の生徒による職場体験

- 令和7年7月3日、東新潟中学校の2年生5名が、職場体験で(仮称)2号トンネル工事の見学を行いました。
- 事業の進捗やインフラ整備の仕事について学んでいました。



(仮称) 2号トンネルの現場見学状況

編集・発行・お問い合わせ先 〔国土交通省 北陸地方整備局〕

■新潟国道事務所
計画課 TEL 025-244-2159 (代)
新潟県新潟市中央区南笹口2-1-65
村上出張所 TEL 0254-52-7121
新潟県村上市小川1313-1

■羽越河川国道事務所
工務第二課 TEL 0254-62-3211 (代)
新潟県村上市藤沢27-1
朝日温海道路相談室 TEL 0254-62-7645
(火・木曜日のみ。祝日除く)
新潟県村上市堀ノ内526

工事進捗状況

ホームページでは、工事の概要や進捗状況等を紹介しています。
<https://www.hrr.mlit.go.jp/niiku/now/niichiendou/index.html>

