

流れを

崩落した土砂の影響で家屋等が被災した他、川がせき止められたことにより、上流家屋に浸水被害が発生

地震による
土砂崩落

崩れた土砂により、河原田川の
2カ所で川が埋塞

元々の河道

河原田川

家屋が浸水

1月19日撮影

5月31日
応急復旧水路 完成

6月5日撮影

現在、本格的な復旧（護岸、斜面对策）を実施中

再び



輪島市
熊野地区



国土交通省北陸地方整備局
能登復興事務所
NOTO
Reconstruction
Office



復旧・復興の進捗情報

ホームページ



復旧・復興の今を発信

エクス
(旧ツイッター)



若手職員による現場紹介

YouTube



現場から見える奥能登の魅力

Instagram

