

高瀬川の「瀬切れ」解消のため 大町ダムから「追加放流」を実施！

大町ダムでは、瀬切れ対策のため、ダムから9月25日11時00分より、通常放流量に追加して水を流す「追加放流」を開始しました。
追加放流は8月から開始しており、今回で10回目です。

1. 経過

8月 9日～14日	毎秒1.0m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約36万m ³
8月16日～18日	毎秒0.5m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約15万m ³
8月20日～24日	毎秒1.0m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約61万m ³
8月27日～30日	毎秒0.5m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約14万m ³
9月 2日～ 3日	毎秒0.5m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約4万m ³
9月 7日～10日	毎秒0.5m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約12万m ³
9月13日～19日	毎秒2.0m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約69万m ³
9月20日～21日	毎秒2.0m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約12万m ³
9月22日～23日	毎秒2.0m ³ の追加放流を実施 追加放流量:約9万m ³

※追加放流量累計:約231万m³

9月25日 11:00～ 毎秒0.5m³の追加放流を開始

2. 瀬切れの定義

瀬切れとは、川の流れが途中で途切れてしまう現象です。川本来の「流れ」をなくし、川の一部が途切れることにより魚類等の高瀬川に棲む生物に大きな影響を与えます。

大町ダムでは、河川水深が対象魚類の移動できる限界の水深である約15cmを下回った状態を「瀬切れ」としています。

対象魚類・・・ウグイ、アユ、ヤマメ、カジカ 等