

令和元年12月25日
河川部水災害予報センター

令和元年11月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和元年11月の調査地点における概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODは、1地点で環境基準値を上回りました。

・信濃川水系 信濃川 旭橋 BOD 2.3mg/L(環境基準値2.0mg/L)

○健康項目で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○要監視項目で指針値を超えた地点はありませんでした。

○11月の水質事故発生件数は8件でした。

- ・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、8件でした。
 - ・流出物質別では、油類8件でした。
 - ・事故原因別では、取り扱い不注意3件、機器の破損1件、交通事故1件、原因不明3件でした。
 - ・県別では、新潟県5件、長野県1件、岐阜県1件、山形県1件でした。
- ※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部
水災害予報センター長 田邊 雄司
代表：025-280-8880 直通：025-370-6770 FAX：025-370-6781
北陸技術事務所(水質分析機関)
品質調査課長 原 俊彦
代表：025-231-1281 直通：025-231-8037 FAX：025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に通報のあった主な水質事故(概ね100L以上程度)の概要

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2019/11/1	信濃川	千曲川-浦野川-産川-水路	灯油・約900L	長野県上田市	上田市の小学校において、敷地内の灯油タンクのパルプの故障により、灯油約900Lが漏出した。周辺の水路等では油膜・油臭は確認されず、地下浸透したことが確認された。上田市においてタンクの修繕及び周辺の土壌処理を行い対応した。
2019/11/20	荒川	横川	灯油・約300L	山形県小国町	小国町の一般宅において、取り扱い不注意により灯油約300Lが漏出し、水路を通じて横川へ流出した。水路と横川の合流点にオイルフェンスを設置し対応した。
2019/11/26	阿賀野川	新井郷川-駒林川	灯油・約200L	新潟県阿賀野市	阿賀野市の一般宅において、取り扱い不注意により灯油約200Lが漏出し、水路を通じて駒林川へ流出した。駒林川及び駒林川に流入する水路にオイルフェンスを設置し対応した。