



令和3年10月26日
河川部水災害予報センター

令和3年9月の北陸地方整備局管内の水文・水質状況

北陸地方整備局管内一級河川の主要な水文・水質観測所における観測結果及び水質事故の状況について発表します。

なお、掲載の数値は速報値であり、確定値と異なることがあります。

令和3年9月の調査地点における概要は、次のとおりです。

○生活環境項目のBODで環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○健康項目で環境基準値を超えた地点はありませんでした。

○9月の水質事故発生件数は5件でした。

- ・北陸地方整備局管内で報告のあった水質事故は、5件でした。
- ・流出物質別では、油類5件でした。
- ・事故原因別では、機器の破損1件、交通事故2件、その他2件でした。
- ・県別では、新潟県1件、福島県1件、富山県1件、長野県2件でした。

※主な水質事故の概要は別紙のとおりです。

なお、本資料に関するデータ等については、北陸地方整備局ホームページにおいて提供していますので、そちらをご覧ください。

(ホームページアドレス <http://www.hrr.mlit.go.jp/river/suisitu/suicon.html>)

同時資料配付記者クラブ

新潟県政記者クラブ
新潟県政記者クラブ
富山県政記者クラブ
石川県政記者クラブ
福島県政記者クラブ
長野市政記者クラブ
長野県庁会見場

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部
水災害予報センター長 長谷川 達也
代表：025-280-8880 直通：025-370-6770 FAX：025-370-6781
北陸技術事務所(水質分析機関)
品質調査課長 森 茂
代表：025-231-1281 直通：025-231-8037 FAX：025-231-1283

(別 紙)

北陸地方整備局に報告のあった主な水質事故の概要(概ね100Lを超えるもの)

発生年月日	水系名	河川名	原因物質の量	事故発生場所	事故の概要
2021/9/15	信濃川	太田川	灯油・最大420L	新潟県長岡市 宮栄地先	長岡市宮栄地先の事業所において、灯油タンクが空になっている旨、通報があった。事業所で確認したところ、地下埋設管で漏洩している可能性が高いとのことであった。関係機関で周辺を確認したが、大量に漏洩した形跡や河川への流出も確認できなかった。