

令和3年7月12日

北陸地方整備局河川部

とうみしもとうんの

長野県権限代行区間（長野県東御市本海野地先）の 災害復旧工事における護岸工の不具合事象の発生について

<再施工の工事が完成>**（第5報）**

<概要>

令和元年台風19号で被災した長野県東御市本海野地先における災害復旧工事については、令和3年2月8日から再施工に着手し、6月13日には法覆大型ブロック張工が完了し、6月30日には河道内の工事がすべて完了しました。

この度、北陸地方整備局において7月9日に工事の完成検査を行い、適切に工事が施工されていることを確認し、（株）大林組より引き渡しを受けました。

今後、長野県へ完成した護岸の引継ぎを行う予定です。



河道内工事完了状況

同時資料配布記者クラブ

長野市政クラブ
長野県庁会見場
その他専門紙

問い合わせ先：

国土交通省北陸地方整備局 河川部

河川工事課長 田邊 雄司

河川工事課長補佐 小野 伊佐緒

（代表：025-280-8880 直通：025-280-8965）

長野県権限代行区間 位置図



不具合事象が発生した長野県東御市本海野地先



※令和2年12月28日記者発表「長野県権限代行区間（長野県東御市本海野地先）の災害復旧工事における護岸工の不具合事象の発生について」にも掲載。

－工事の経過－

護岸撤去状況



令和3年3月6日撮影

護岸撤去完了



令和3年4月18日撮影

護岸再施工状況



令和3年5月18日撮影

護岸再施工完了 (6/13完了)



令和3年6月15日撮影

－護岸工の施工－

法覆大型ブロック張 設置状況



監督職員による立会

胴込めコンクリート 打設状況



胴込めコンクリート 充填状況



法覆大型ブロック張 完了状況

