

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和4年6月20日 18時00分
-----------------------	---------------------

件 名	石川県能登半島を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応について (第3報)
-----	--

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	令和4年6月20日 17時00分現在 令和4年6月19日石川県能登半島を震源（最大震度6弱）とする地震に対する北陸地方整備局の対応について <u>○6月20日の地震（最大震度5強）に対する再点検を実施。</u> ○リエゾン（情報連絡員）を石川県、珠洲市に派遣。 ○TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）を珠洲市、能登町に派遣。 等
------	---

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880 所 属 氏 名 企画部 企画課長 しばた ゆうきく 柴田 優作
--------	--

北陸地方整備局対応状況（第3報）

※アンダーラインを付した箇所が、第2報からの変更箇所です

令和4年6月20日17時00分現在

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

石川県能登半島を震源とする地震に対する被害を警戒し、6月19日15時08分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

6月20日17時00分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（地震災害）」です。

3. 北陸地方整備局管内 総括情報

1) ライフライン（電気、通信、ガス、水道）の被害状況

○電力状況

- ・石川県における被害情報無し

○通信状況

- ・石川県における被害情報無し

○ガス・水道

- ・石川県珠洲市において水道管破裂（1件）、及び配水量の異常が確認も解決済み

2) 交通（国道、高速道路等）の被害状況

○高速道路・直轄国道 通行止めなし

○補助国道・地方道

・補助国道

6月19日22時時点 国道249号の点検完了、異常無し

6月20日の地震に対する点検完了、異常なし

・地方道（県管理道路）

6月19日22時時点 全50路線の点検完了、異常無し

6月20日の地震に対する点検完了、異常なし

・市町村道

珠洲市

- ・市道726号（珠洲市泥ノ木^{どろのき}～若山町南山^{わかやまちなみやま}）の「判官橋」伸縮目地部に開き確認。6月19日18：00より通行止め開始（孤立集落無し）

- ・市道56号（珠洲市正院町川尻^{しょういん}～蛸島町^{たこじま}）にて陥没及びクラック確認。6月19日19：00より通行止め開始（孤立集落無し）

3) 港湾関係施設の状況

石川県

6月19日22時時点

- ・飯田港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し
- ・^{おぎ}小木港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し
- ・輪島港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し
- ・^{うしつ}宇出津港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し
- ・和倉港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し
- ・半ノ浦港の点検完了、港湾利用に支障を有する異常無し

6月20日の地震に対する飯田港、小木港、宇出津港、輪島港の再点検を完了、異常無し。

- ・飯田港では震度6弱後の施設点検で確認された物揚場先端側の上部工とエプロンの間の1cm程度の隙間が1.5cmに拡大。また同所エプロンで既存クラックが拡大。港湾利用に支障のない損傷。

4) ダムの点検状況

6月19日22時時点

- ・国管理ダム 対象施設無し
- ・県管理ダム 対象3ダムの点検完了、異常無し
- ・利水ダム 対象1ダムの点検完了、異常無し

6月20日の地震に対する県管理1ダム、利水1ダムの再点検を完了、異常無し。

5) 河川の点検状況

- ・国管理河川 対象施設無し
- ・県管理河川
 - ・若山川水系若山川 点検完了、異常無し（再点検結果も異常無し。）
 - ・^{まの}町野川水系町野川 点検完了、異常無し
 - ・^{すずや}町野川水系鈴屋川 点検完了、異常無し
 - ・^{かんまち}町野川水系上町川 点検完了、異常無し
 - ・山田川水系山田川 点検完了、異常無し
 - ・^{にしふたまた}西二又川水系西二又川 点検完了、異常無し
 - ・^{にぎし}仁岸川水系仁岸川 点検完了、異常無し
 - ・^{はっか}八ヶ川水系八ヶ川 点検完了、異常無し
 - ・その他、対象の39河川について順次点検開始

6) 砂防施設の点検状況

- ・国管理は対象施設なし
- ・石川県

6月19日 対象25箇所の点検完了、異常無し。

6月20日の地震に対する対象16箇所の再点検を完了、異常無し。

7) 土砂災害の発生状況

・6月20日 防災ヘリコプターによる点検完了、異常無し。

8) 海岸

- ・直轄海岸 該当無し
- ・県管理海岸（石川県）
陸閘11基全て常時閉鎖

6月19日22時時点

海岸保全施設は宝立正院海岸、三崎海岸、珠洲西海海岸、他4海岸は点検完了、異常無し

6月20日宝立正院海岸含む4海岸の再点検完了、異常無し。

4. 支援状況

【リエゾン派遣状況】

派遣日	派遣先	派遣人数	内訳	派遣状況
6月19日	石川県内	石川県 3名 珠洲市 4名 計7名	<u>1名</u> （金沢河川国道事務所） <u>2名</u> （金沢港湾・空港整備事務所） 4名（金沢河川国道事務所）	派遣中

※ リエゾン：被災直後から先行的に派遣し、被災状況や被災自治体の支援ニーズを把握し、地方整備局等の災害対策本部に伝達するほか、自治体業務の支援を実施するもの

【TEC-FORCE 派遣状況】

派遣日	派遣先	内容	派遣機材等	人員	活動状況
6月20日	石川県珠洲市	被災状況調査	car-SAT（※） 1台	北陸地方整備局 1名 金沢河川国道事務所 3名	<u>派遣中（3班）</u>
6月20日	石川県能登町	被災状況調査	—	金沢河川国道事務所 1名	<u>派遣中（1班）</u>

※ car-SAT：移動型衛星通信設備。移動中のカメラで撮影した映像を通信衛星経由で基地局にリアルタイムで伝送するシステム

5. ホットライン

開設済み（石川県知事、珠洲市長、能登町長）

6. 防災へリ

ほくりく号 6月19日 17:15 出発

18:15 調査開始、被害無し

6月20日 7:00 調査開始

15:50 調査完了 被害無し

7. その他、今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ <http://www.hrr.mlit.go.jp/>
でご覧頂けます。



北陸地整HP