

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))


7月17日現在

番号：主な被災箇所

撮影方向

至 輪島

別所岳SA



緊急復旧 (2車線対面通行)




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

7月8日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

別所岳SA内 舗装工



R6.7.4撮影

No.10 陥没部補修状況




R6.7.4撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

7月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.14付近 舗装工状況



R6.6.26撮影

No.29 路肩盛土状況




R6.6.29撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

6月24日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.29付近 舗装工状況



R6.6.21撮影

No.19 法面シート養生状況



工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路修繕工事-6-03
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)16.4KP
施工完了	
R6.6.20撮影	
<small>(株)大林組 2024/06/20</small>	


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

6月17日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.23 路盤工状況



R6.6.15撮影

No.19 法面シート養生状況



R6.6.15撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能越自動車道道路復旧工事7-03
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)14.7KP
施工完了	
(株)大林組 2024/06/15	


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

6月10日現在

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.13 モルタル吹付状況



No.10 ピンチプレート交換状況




至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

6月3日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.7 ラス張り状況



R6.5.30撮影

No.23付近 舗装撤去状況



工事件名 令和6年能登半島地震 能登自動車道復旧工事その3
工事場所 のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)15.5KP
舗装撤去状況

R6.5.31撮影


(株)大林組 2024/05/31

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

5月27日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.2 As殻撤去状況



R6.5.24撮影

No.14 碎石敷き均し状況



工事件名	令和6年能登半島 能登自動車道工事その3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～越の原IC)
14.0KP 碎石敷き均し状況	
2024/05/25	


R6.5.25撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

5月20日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.10 足場組立状況



R6.5.17撮影

No.19 遮断杭打設状況



R6.5.18撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登山道(小牧橋-別所岳SA)k.o.14.70
工事場所	のと里山海道(小牧橋-別所岳SA)k.o.14.70
影響遮断杭 No.10 継杭状況	
2024/05/18	


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

5月13日現在


別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.10 足場組立状況



R6.5.10撮影

No.19 表層合材敷き均し状況



R6.5.11撮影


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

5月7日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.13 改良土小運搬状況



No.13 大型土嚢設置状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

4月30日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.13 大型土嚢設置状況



R6.4.29撮影

No.3 道路看板撤去状況




R6.4.26撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

4月22日現在

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.7 舗装撤去、路盤整地状況



R6.4.20撮影

No.14 鋼管上杭打設状況




R6.4.20撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

4月15日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.1付近 碎石敷均し状況



R6.4.13撮影

No.25付近 碎石小運搬状況



工事件名	令和6年能登地震 能登自動車道道路工事の3
工事場所	のと里山海道(別所岳SA～小牧橋) 15.9km
碎石小運搬状況	
(株)大林組 2024/04/13	


R6.4.13撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

4月8日現在

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.2 付近 アスファルトガラ積込搬出状況



R6.4.6撮影

No.11 砕石敷均し状況




R6.4.6撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月25日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.4付近 路盤整地状況



R6.3.23撮影

No.22 碎石敷均し状況



R6.3.23撮影

工事件名 令和6年能登半島地震、能登山海道緊急復旧工事
 工事場所 能登山海道(小枝橋～別所岳SA) 15.33～15.40K
 二車線開
 路盤碎石敷均し状況
 株式会社大林組 2024/03/23


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月18日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.1付近 伐採作業状況



R6.3.16撮影

No.21 転圧状況




R6.3.16撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道緊急復旧工事(No.3)
工事場所	のと里山海道(小松線-別所岳SA)K.p.15.11~15.14
転圧状況	

至 金沢

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.1 砕石間詰・砕石埋め状況



No.8 舗装搬出状況




令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月13日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8 ガラ搬出状況



R6.3.12撮影

No.17 舗装撤去状況



R6.3.12撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 のと里山海道緊急復旧工事(中)
工事場所	のと里山海道(小幡橋～別所岳SA)k.14.63～14.70
As舗装撤去状況	
株式会社大林組	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月11日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.9 碎石敷均し状況



R6.3.9撮影

No.14 舗装撤去 積込運搬状況



R6.3.9撮影


工事件名	令和6年能登半島地震 能登自動車道道路復旧工事R6.3
工事場所	のと里山海道(小牧橋～別所岳SA)k.p.14.17～14.19
アスファルト撤去・積込状況	

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月8日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8 舗装撤去状況



No.44 碎石敷転圧状況




至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月6日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8 砕石転圧状況



No.44 転圧状況




至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月4日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8付近 砕石転圧状況



R6.3.2撮影

No.44 砕石敷均し状況



R6.3.1撮影

工事件名	令和6年能登半島地震 のと里山海道緊急復旧工事(No.3)
工事場所	のと里山海道(小松線)別所岳SAから17.60-17.90
敷き均し状況	


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

3月1日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8付近 舗装撤去状況



R6.2月28撮影

No.44 ガードレール支柱撤去状況



R6.2.28撮影


至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

2月28日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.8付近 舗装撤去状況



R6.2月27撮影

No.44 土嚢設置状況



R6.2.26撮影

至 金沢

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))


2月26日現在

番号：主な被災箇所

赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中

至 輪島

別所岳SA



横田IC

尾市

至 金沢

緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.10付近 舗装撤去状況



工事名 (仮称)令和6年能登半島地震緊急復旧工事
 工種災害復旧工 測点 のと里山海道 (横田IC～小枝川)
 13.3+50kp～13.2+70kp
 路盤工
 碎石敷均し状況
 大成建設(株) 令和6年2月24日

R6.2月24撮影

No.44 舗装撤去・碎石敷均し状況



工事件名 令和6年能登半島地震 緊急復旧能登半島道路復旧工事E-03
 工事場所 のと里山海道(小枝川～別所岳SA)A.p.17.60～17.90
 舗装撤去
 碎石敷均し
 (株)大林組 2024/02/24


R6.2.24撮影

令和6年能登半島地震 のと里山海道 緊急復旧の状況

別所岳SA～横田IC (担当会社 (株)熊谷組 (株)大林組 大成建設(株))

2月21日現在

番号：主な被災箇所
赤字：復旧対象 (2車線確保) ※調査中



緊急復旧作業中 (2車線確保)

No.10 舗装撤去状況



No.44 碎石敷均し状況

