通行可能調査
輪島市
（大屋・輪島・河原田・鵜巣地区）


【現地調査班】

国土交通省 四国地方整備局

【調査期間】


令和6年1月12日(金)～22日（月）

【通行可能調査】区域図：輪島市




【通行可能調査】拡大図_大屋・輪島地区（市街地）

国土交通省
四国地方整備局



【通行可能調査】拡大図_大屋・輪島・河原田地区（市街地）

国土交通省
四国地方整備局



凡例

・・・車両通行可　・・・徒歩通行可　54

・・・通行不可


・・・通行可（解消）

孤立解消集落

孤立集落


【通行可能調査】拡大図_大屋・河原田地区（市街地）

国土交通省
四国地方整備局



【通行可能調査】拡大図_輪島・鵠巣地区（市街地）

国土交通省
四国地方整備局




凡例

・・・車両通行可　・・・徒歩通行可　56 ・・・通行不可　孤立解消集落　孤立集落

【通行可能調査】拡大図_大屋地区（美谷町地区）



【通行可能調査】拡大図_大屋地区（鵜入町地区）




【通行可能調査】拡大図_大屋地区（水守町地区）

国土交通省
四国地方整備局




【通行可能調査】拡大図_大屋地区（長井町地区）

国土交通省
四国地方整備局



【通行可能調査】拡大図_大屋地区（縄又町地区）

国土交通省
四国地方整備局



【通行可能調査】写真帳　凡例

写真番号

大_市街001

現地写真



現地調査（写真撮影）日

箇所別情報

路線名：
・市道1-①-2

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

路線名（路線番号）
※輪島市路線網図より

住所情報

現地の被災状況
※倒木・路面段差等

通行可否情報

情報更新日
※写真・被災状況の更新等

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街001



路線名：
・市道1-①-2

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

大_市街002



路線名：
・市道1-②-7

住所：
・輪島市二ツ谷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

大_市街003



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

大_市街004



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街005



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・法面崩壊、路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

大_市街006



路線名：
・2010

住所：
・輪島市畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街007



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街008



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街009



路線名：
・市道1-①-2

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街010



路線名：
・市道1-①-2

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街011



路線名：
・市道1-①-4

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街012



路線名：
・市道2017

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街013



路線名：
・市道2016

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街014



路線名：
・市道2016

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街015



路線名：
・①市道2016
・②市道2018

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・①車両通行不可
・②車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街016



路線名：
・市道2041

住所：
・輪島市二ツ屋町

被災状況：
・路面変状、家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街017



路線名：
・市道2043

住所：
・輪島市二ツ屋町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街018



路線名：
・市道2013

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街019



路線名：
・市道2010


住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街020



路線名：
・市道2010

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街021



路線名：
・市道2009

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街022



路線名：
・市道2009

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街023



路線名：
・市道2014

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街024



路線名：
・市道2019

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街025



路線名：
・市道2078

住所：
・輪島市釜屋谷町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可
・令和６年１月20日解消

更新日：
・令和６年１月21日

大_市街026



路線名：
・市道2098

住所：
・輪島市釜屋谷町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街027



路線名：
・市道2024

住所：
・輪島市堀町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街028



路線名：
・市道2029

住所：
・輪島市水守町

被災状況：
・段差

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街029



路線名：
・市道2083

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可
・令和６年１月20日解消

更新日：
・令和６年１月21日

大_市街030



路線名：
・市道2056

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街031



路線名：
・市道2056

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街032



路線名：
・市道2056

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街033



路線名：
・市道2056


住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

大_市街034



路線名：
・市道2049

住所：
・輪島市二ツ屋町

被災状況：
・路面変状・電柱倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街035



路線名：
・市道2054

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街036



路線名：
・市道2054

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街037



R6.1.20

路線名：
・市道2054

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・擁壁崩壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街038



R6.1.20

路線名：
・市道2055

住所：
・輪島市宅田町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街039



R6.1.20

路線名：
・市道2045


住所：
・輪島市二勢町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街040



R6.1.20

路線名：
・市道1065

住所：
・輪島市鳳至町畠田


被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街041



路線名：
・市道1065

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

大_市街042



路線名：
・市道1-①-5

住所：
・輪島市二勢町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車通行行不可

更新日：
・令和６年１月21日

大_市街043



路線名：
・市道2077


住所：
・輪島市気勝平町

被災状況：
・倒木

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

大_市街044



路線名：
・市道1064

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区：市街地）

大_市街045



路線名：
・市道1064

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・擁壁崩壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街001



路線名：
・市道4027

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

輪_市街002



路線名：
・市道4027

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

輪_市街003



路線名：
・市道4027

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

輪_市街004



路線名：
・市道4012

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

輪_市街005



路線名：
・市道4026

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月18日

輪_市街006



路線名：
・市道1057

住所：
・輪島市鳳至町堂金田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街007



路線名：
・市道1059

住所：
・輪島市鳳至町堂金田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街008



路線名：
・市道1-②-10

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・規制

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街009



路線名：
・市道2008

住所：
・輪島市鳳至町稲荷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可
・令和６年１月20日解消

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街010



路線名：
・市道1065

住所：
・輪島市新橋通

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街011



路線名：
・市道1-②-8

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・規制

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街012



路線名：
・市道1-②-8
・市道1-②-10

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・規制

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街013



路線名：
・市道3023

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街014



路線名：
・市道3024

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街015



路線名：
・市道3024

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街016



路線名：
・市道3025

住所：
・輪島市河井町


被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街017



路線名：
・市道3010


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・規制

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街018



路線名：
・市道3026

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街019



路線名：
・市道2010

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街020



路線名：
・市道2009

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街021



路線名：
・市道2009

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街022



路線名：
・市道2004

住所：
・輪島市鳳至町稲荷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街023



路線名：
・市道2002

住所：
・輪島市鳳至町稲荷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街024



路線名：
・市道2002

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街025



路線名：
・市道2002

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街026



路線名：
・市道2003

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街027



路線名：
・市道2003

住所：
・輪島市鳳至町畠田

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街028



路線名：
・市道2029

住所：
・輪島市釜屋谷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街029



路線名：
・市道1-②-5

住所：
・輪島市鳳至町稲荷町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街030



路線名：
・市道3027

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街031



路線名：
・市道4001

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街032



路線名：
・市道4005

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街033



路線名：
・市道4013

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街034



路線名：
・市道4010

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街035



路線名：
・市道4011


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

輪_市街036



路線名：
・市道1-②-10

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月19日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街037



路線名：
・市道1-②-11

住所：
・輪島市二ツ屋町

被災状況：
・橋梁損傷（段差）

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街038



路線名：
・市道4020

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街039



路線名：
・市道

住所：
・輪島市堂金田

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街040



路線名：
・市道1041

住所：
・輪島市鳳至町鳳至丁

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街041



路線名：
・市道1050

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街042



路線名：
・市道1046

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街043



路線名：
・市道1053

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街044



路線名：
・市道1052

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街045



路線名：
・市道1051

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街046



路線名：
・市道1051

住所：
・輪島市鳳至町下町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街047



路線名：
・市道1053

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街048



路線名：
・市道4019

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街049



路線名：
・市道4016

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街050



路線名：
・市道4092

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街051



路線名：
・市道4017

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街052



路線名：
・市道4025

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街053



路線名：
・市道1066

住所：
・輪島市鳳至町上町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街054



路線名：
・市道1066

住所：
・輪島市鳳至町上町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街055



路線名：
・市道1060

住所：
・輪島市鳳至町上町

被災状況：
・擁壁倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街056



路線名：
・市道1060

住所：
・輪島市鳳至町上町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街057



路線名：
・市道4008

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街058



路線名：
・市道4008

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街059



路線名：
・市道3028


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

輪_市街060



路線名：
・市道3016

住所：
・輪島市河井町


被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月20日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街061



路線名：
・市道4003


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・架線垂れ下がり

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

輪_市街062



路線名：
・市道4003

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

輪_市街063



路線名：
・市道2065

住所：
・輪島市鳳至町上町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

輪_市街064



路線名：
・市道4029

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街065



路線名：
・市道4029

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

輪_市街066



路線名：
・市道4027

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月21日

輪_市街067



路線名：
・市道2001


住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街068



路線名：
・市道1072

住所：
・輪島市鳳至町


被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街069



路線名：
・市道2096


住所：
・輪島市釜屋谷町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街070



路線名：
・市道3015

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街071



路線名：
・市道3017


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街072



路線名：
・市道3020

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街073



路線名：
・市道3022

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・電柱倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街074



路線名：
・市道3022

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街075



路線名：
・市道3022

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街076



路線名：
・市道3001

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街077



路線名：
・市道3001

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・規制

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街078



路線名：
・市道3037

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街079



路線名：
・市道3036

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街080



路線名：
・市道3036

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街081



路線名：
・市道3031

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街082



路線名：
・市道3034

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街083



路線名：
・市道3033

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街084



路線名：
・市道3035

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街085



路線名：
・市道4089

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街086



路線名：
・市道4047

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街087



路線名：
・市道4030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街088



路線名：
・市道4030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街089



路線名：
・市道4030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街090



路線名：
・市道3030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街091



路線名：
・市道3030


住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街092



路線名：
・市道3030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街093



路線名：
・市道3030

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街094



路線名：
・市道3032

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街095



路線名：
・市道4032

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街096



路線名：
・市道4034

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街097



R6.1.22

路線名：
・市道4035

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街098



R6.1.22

路線名：
・市道4031

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街099



R6.1.22

路線名：
・市道4028

住所：
・輪島市河井町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街100



R6.1.22

路線名：
・市道4028

住所：
・輪島市河井町


被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街101



路線名：
・市道1067

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街102



路線名：
・市道1043

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街103



路線名：
・市道1042

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街104



路線名：
・市道1036

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街105



路線名：
・市道1036

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街106



路線名：
・市道1036

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街107



路線名：
・市道1036

住所：
・輪島市鳳至町

被災状況：
・路面変状

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街108



路線名：
・市道1002

住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街109



路線名：
・市道1002


住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街110



路線名：
・市道1007

住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街111



路線名：
・市道1009


住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街112



路線名：
・市道1008

住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（輪島地区：市街地）

輪_市街113



路線名：
・市道1010

住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

輪_市街114



路線名：
・市道1011

住所：
・輪島市輪島崎町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳　輪島市（大屋地区）

大屋_001



路線名：
・国道249号線

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月12日

大屋_002



路線名：
・主要地方道51号線

住所：
・輪島市別所谷町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月12日

大屋_003



路線名：
・国道249号線

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月17日

大屋_004



路線名：
・主要地方道51号線

住所：
・輪島市別所谷町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月17日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（美谷町地区）

大屋_美谷町_001



路線名：
・市道2-108

住所：
・輪島市美谷町

被災状況：
・落石

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月15日

大屋_美谷町_002



路線名：
・市道2-31

住所：
・輪島市美谷町

被災状況：
・路面のクラック

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月15日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（水守町地区）

大屋_水守町_001



路線名：
・市道2035

住所：
・輪島市小伊勢町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可
・起終点両側からアクセス
可能

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_水守町_002



路線名：
・市道2036

住所：
・輪島市小伊勢町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス
可能

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_水守町_003



路線名：
・市道4135

住所：
・輪島市中段町

被災状況：
・路面陥没

備考：
・徒歩のみ通行可
更新日：
・令和６年１月14日

大屋_水守町_004



路線名：
・市道2033

住所：
・輪島市中段町

被災状況：
・路面のクラック

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス
可能

更新日：
・令和６年１月14日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（水守町地区）

大屋_水守町_005



路線名：
・市道2032

住所：
・輪島市水守町

被災状況：
・マンホールの隆起

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_水守町_006



路線名：
・市道2034

住所：
・輪島市中段町

被災状況：
・マンホールの隆起

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月13日

大屋_水守町_007



路線名：
・市道2034

住所：
・輪島市中段町

被災状況：
・路面損壊

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月13日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（長井町地区）

大屋_長井町_001



路線名：
・市道2040

住所：
・輪島市小伊勢町

被災状況：
・路面損壊

備考：

更新日：
・令和６年１月13日

大屋_長井町_002



路線名：
・市道2-36

住所：
・輪島市山本町

被災状況：
・マンホールの隆起

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月13日

大屋_長井町_003



路線名：
・市道2-40

住所：
・輪島市稲屋町

被災状況：
・電柱倒壊

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_長井町_004



路線名：
・市道2-43

住所：
・輪島市長井町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月13日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（長井町地区）

大屋_長井町_005



路線名：
・市道2-50

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・家屋倒壊

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_長井町_006



路線名：
・市道2-51

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・橋梁段差

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_長井町_007



路線名：
・市道2-53

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・路肩崩壊

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_長井町_008



路線名：
・市道2-46

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月15日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（長井町地区）

大屋_長井町_009



路線名：
・市道2-49

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月15日

大屋_長井町_010



路線名：
・市道2-49

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・路肩崩壊

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月15日

大屋_長井町_011



路線名：
・市道2-104

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・橋梁段差

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月15日

大屋_長井町_012



路線名：
・市道2-38

住所：
・輪島市山本町

被災状況：
・家屋倒壊
・路肩崩壊

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月16日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（長井町地区）

大屋_長井町_013



路線名：
・市道2-46

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・家屋倒壊
・路面のクラック

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月16日

大屋_長井町_014



路線名：
・市道2-46

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・法面崩壊

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月16日

大屋_長井町_015



路線名：
・市道2-47

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・路面段差

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月15日

大屋_長井町_016



路線名：
・房田1号線2-②-4

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月16日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（長井町地区）

大屋_長井町_017



路線名：
・房田1号線2-②-4

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・倒木

備考：
・車両、徒歩ともに
通行不可

更新日：
・令和６年１月16日

大屋_長井町_018



路線名：
・市道2-②-3

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・倒木

備考：
・車両通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

大屋_長井町_019



路線名：
・市道2-②-3

住所：
・輪島市房田町

被災状況：
・家屋崩壊

備考：
・車両・歩行者通行不可

更新日：
・令和６年１月22日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（縄又町地区）

大屋_縄又町_001



路線名：
・市道2-86

住所：
・輪島市二俣町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_002



路線名：
・市道2-86

住所：
・輪島市二俣町

被災状況：
・電柱倒壊

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_003



路線名：
・市道2-86

住所：
・輪島市二俣町

被災状況：
・路面陥没

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_004



路線名：
・市道2-55

住所：
・輪島市二俣町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（縄又町地区）

大屋_縄又町_005



路線名：
・市道2-56

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・路面のクラック

備考：
・徒歩のみ通行可
・起終点両側からアクセス可能

更新日：
・令和６年１月13日

大屋_縄又町_006



路線名：
・市道2-111

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・路面段差

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_007



路線名：
・縄又1号線2-②-6

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_008



路線名：
・市道2-61

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

【通行可能調査】写真帳_大屋地区（縄又町地区）

大屋_縄又町_009



路線名：
・市道2-111

住所：
・輪島市縄又町

被災状況：
・路面段差

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月14日

大屋_縄又町_010



路線名：
・上黒川線2-②-5

住所：
・輪島市下黒川町

被災状況：
・法面崩落

備考：
・徒歩のみ通行可

更新日：
・令和６年１月16日

大屋_縄又町_011



路線名：
・市道2-115

住所：
・輪島市別所谷町

被災状況：
・倒木

備考：
・徒歩のみ通行可
・低車高の車両の往来あり

更新日：
・令和６年１月17日

【孤立個票⑭】輪島市諸岡地区 【孤立解消（住民避難）】

1月17日16時時点

至 県道266号

⑤法面崩壊・倒木



ルート①

ルート②

ルート③

海岸沿岸部ルートについては、遊歩道であり、
積雪・路面凍結により徒歩移動が困難

山間部ルートについては、
積雪・路面凍結により調査が不可

孤立解消（住民避難）

輪島市門前町深見町

猿山崎

被災箇所（猿山崎）



孤立解消（住民避難）

輪島市門前町六郎木

ルート④

①路面凍結



②道路崩壊





輪島市諸岡地区

③道路崩壊



④法面崩壊



輪島市

:車両通行可

:徒歩通行可

:被災規模　大

:被災規模　小～中程度