


のと里山海道の復旧状況

2月15日現在




緊急復旧後の通行状況



横田IC～越の原IC間（金沢方面から輪島方面を望む）

のと里山海道の復旧状況

1月30日現在



写真① 緊急復旧後の通行状況



徳田大津IC～横田IC間 (金沢方面から輪島方面を望む)

写真②③ 復旧作業状況



横田IC～穴水IC間 (金沢方面から輪島方面を望む)

のと里山海道の被災状況

写真 地震直後の被災状況

