


令和6年能登半島地震 国道249号 路面補修・拡幅工事 担当会社・工区



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修②の作業状況



路面補修①の作業状況



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修③の作業状況



路面補修④の作業状況



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑤の作業状況



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑥の作業状況



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑦の作業状況



●輪島市門前町浦上地内 中屋トンネル志賀町側坑口～県道38号線取付部の 路面補修・拡幅工事の状況



【施工完了】

路面補修①



R6.3.26撮影

路面補修①



R6.3.26撮影



R6.3.26撮影



R6.3.26撮影



R6.3.26撮影

● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

着手前(輪島市下黒川町付近)



施工中



施工後



着手前(輪島市下黒川町付近)



施工中



施工後



着手前(輪島市下黒川町付近)



施工後



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

崩落箇所迂回路の舗装工事を行うため再整備中（輪島市縄又町付近）



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



崩落箇所迂回路の排水処理のため配水管を整備（輪島市縄又町付近）



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

崩落箇所迂回路の舗装工事状況（輪島市縄又町付近）



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

崩落箇所迂回路の区画線設置状況(輪島市縄又町付近)



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

崩落箇所迂回路の仮設防護柵状況(輪島市縄又町付近)



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況




● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市長井町～輪島市門前町西円山までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

施工前(輪島市小伊勢町付近)



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

施工前(輪島市稲舟町付近)



施工中



施工後



施工前(輪島市小伊勢町付近)



施工中



施工後



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

施工前(輪島市長井町付近)



施工中



施工後



施工前(輪島市長井町付近)



施工中



施工後



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修④の作業状況(段差擦付け)



路面補修⑤の作業状況(段差擦付け)




路面補修⑤の作業状況(段差擦付け)



路面補修⑤(消火栓隠蔽部コア削孔)



● 輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑥の作業状況(段差擦付け)



R6.4.15撮影

路面補修⑦の作業状況(段差擦付け)



R6.4.18撮影

路面補修⑧の作業状況(段差擦付け)



R6.4.18撮影

●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑨の作業状況(段差擦り付け)

R6.5.13撮影



路面補修⑨の作業状況(路面標示)

R6.5.14撮影



路面補修⑨の作業状況(段差擦り付け)

R6.5.13撮影

●輪島市大野町から輪島市長井町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市野田町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

施工状況(輪島市惣領町付近)



R6.2.14撮影

施工状況(輪島市惣領町付近)



R6.2.14撮影

作業前(輪島市深見町付近)



R6.2.15撮影

施工後



R6.2.15撮影

●輪島市大野町から輪島市野田町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市野田町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況

施工前(輪島市深見町付近)



R6.2.18撮影

施工中



R6.2.24撮影

施工中



R6.2.29撮影

施工中



R6.3.4撮影

施工中



R6.3.6撮影

海側車線舗装完了



R6.3.6撮影

山側車線舗装完了



R6.3.8撮影

●輪島市大野町から輪島市野田町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市大野町から輪島市野田町までの区間 路面補修・拡幅工事の状況



●輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修④の作業状況 施工中



R6.2.27撮影

施工後



R6.2.27撮影

路面補修⑤の作業状況 施工中



R6.2.21撮影

施工中



60

R6.2.22撮影

施工中



R6.2.24撮影

●輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑨(株式会社大林組が啓開した場所)の状況



路面補修⑨の作業状況
施工中



R6.3.1撮影 62

施工後



R6.3.6撮影

● 輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市渋田町から輪島市野田町までの区間 及び 277 県道柳田里線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修①の作業状況

着手前



R6.2.15撮影

施工後



R6.2.15撮影

路面補修②の作業状況

施工中



R6.2.15撮影

施工中



R6.2.15撮影

路面補修③の作業状況

着手前



66

R6.2.16撮影

施工後



R6.2.16撮影

● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修④の作業状況



施工中



施工中



施工後



路面補修⑤の作業状況

着手前




施工中



施工後



● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



R6.2.8撮影



R6.3.6撮影



R6.3.6撮影



R6.3.6撮影



R6.3.6撮影



R6.3.6撮影



R6.3.6撮影

● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑦の作業状況

被災状況



施工中



施工中



施工後



● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



● 輪島市町野町大川から珠洲市真浦町までの区間 及び ⑥ 県道宇出津町野線の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市大谷町から珠洲市仁江町までの区間及び 40 県道珠洲里線、272 県道上黒丸大谷線等の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市大谷町から珠洲市仁江町までの区間及び 40 県道珠洲里線、272 県道上黒丸大谷線等の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市大谷町から珠洲市仁江町までの区間及び 40 県道珠洲里線、272 県道上黒丸大谷線等の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市大谷町から珠洲市仁江町までの区間及び 40 県道珠洲里線、272 県道上黒丸大谷線等の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修⑱の作業状況



● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



路面補修②④の作業状況



R6.4.22撮影

路面補修②②の作業状況



R6.4.22撮影

路面補修②⑤の作業状況



R6.4.24撮影

80



R6.4.26撮影

● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



● 珠洲市清水町から珠洲市若山町までの区間の路面補修・拡幅工事の状況



● 272 県道上黒丸大谷線の珠洲市大谷町地内にある迂回路において、舗装工事を実施



凡 例
— R6.2.6開通の迂回路



● 272 県道上黒丸大谷線の珠洲市大谷町地内にある迂回路において、舗装工事を実施

