



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和6年3月2日

【第3報】


立ヶ花狭窄部～村山橋間における桜つつみ等の覆土崩落 ～新たに1地区で変状（亀裂）を確認。堤防機能に支障なし。～

本日の河川巡視の結果、堤防強化区間において、川側の護岸表面に実施した覆土の一部に変状（亀裂）が発生していることを確認しました。

新たな変状（亀裂）箇所についても、今後の降雪・降雨による拡大を防止するため、ブルーシートによる養生を実施しました。

なお、川側の護岸表面に実施した覆土の変状（亀裂）であるため、堤防に必要な断面の欠損や護岸損傷などは発生しておらず、堤防機能に支障はありません。

今後、専門家に現地調査を実施して頂く予定です。



- 川側の護岸表面に実施した覆土の一部に変状（亀裂）を確認
- 堤防機能に支障はありません



【配布先】

- 長野県庁会見場
- 長野市政記者クラブ
- 長野市政記者会
- その他・専門紙

【問い合わせ先】

国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長（技術）谷口 和哉（たにぐちかずや）
工務課長 谷 茂行（たにしげゆき）

【千曲川河川事務所
公式twitter】



【千曲川河川事務所
緊プロHP ※リニューアル!!】

