



国土交通省 千曲川河川事務所

Chikumagawa River Office
Hokuriku Regional Development Bureau
Ministry of Land
Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省

【取り扱い】 本資料の発表をもって解禁

記者発表資料
令和6年5月29日


立ヶ花狭窄部～村山橋間における桜づつみ等の覆土崩落 ～堤防機能に支障なし。今後、抜本的な対策を検討・実施していきます～

昨日(5/28)からの降雨を受け、5/28～29日の河川巡視等の結果、堤防強化区間において、川裏の桜づつみの覆土及び川側の護岸表面に実施した覆土等が崩落していることを確認しました。

堤防に必要な断面の欠損や護岸損傷などは発生しておらず、堤防機能に支障はありません。
今後の降雨による拡大を防止するため、ブルーシートによる養生を実施しております。


現在、原因確認を含めた調査を実施しているところです。

なお、現在R6年4月に発生した崩落箇所等の原因確認や抜本的な対策について、専門家のアドバイスをいただき検討しているところであり、今後抜本的な対策を実施していきます。
(予防保全対策として、GW前には左岸桜づつみ天端においてブルーシートによる雨水浸透対策を実施済み)



＜現在養生中＞
R6年4月9日崩落が確認された箇所

○川裏の覆土(堤防表面の被覆土)が一部崩落
○堤防機能に支障はありません



【配布先】
○長野県庁会見場
○長野市政記者クラブ
○長野市政記者会
○その他・専門紙

【問い合わせ先】
国土交通省北陸地方整備局
千曲川河川事務所 026(227)7611
副所長(技術) 河原 武志 (かわはら たけし)
工務課長 清水 喜博 (しみず よしひろ)

【千曲川河川事務所 X (旧twitter)】

【千曲川河川事務所 緊プロHP】