

● 輪島市野田町付近の大規模崩落箇所において、令和6年3月18日、緊急復旧工事に着手



被災状況



● 輪島市野田町付近の大規模崩落箇所において、令和6年3月18日、緊急復旧工事に着手



写真① 建設機械等の進入路を整備中

R6.3.18撮影



写真② 建設機械等の進入路を整備中

R6.3.18撮影



● 建設機械等進入路の不陸整正状況

至輪島市里町

至輪島市役所



写真①

R6.3.19撮影




写真②

R6.3.19撮影



● 建設機械等進入路の不陸整正状況

至
輪
島
市
里
町



写真①

R6.3.20撮影




写真②

R6.3.21撮影



至輪島市里町

至輪島市役所



写真① 建設機械等進入路整備中

R6.3.21撮影



写真② 建設機械等進入路整備中

R6.3.22撮影



至輪島市里町

至輪島市役所



写真① 建設機械等進入路整備中

R6.3.23撮影




写真② 建設機械等進入路整備中

R6.3.23撮影



至輪島市里町

至輪島市役所



建設機械等進入路整備中

R6.3.27撮影




建設機械等進入路整備中

R6.3.29撮影



至輪島市里町



至輪島市役所

写真① 建設機械等進入路整備中

R6.3.25撮影




写真② 建設機械等進入路整備中

R6.3.29撮影



至輪島市里町

至輪島市役所



写真① 建設機械等進入路整備中

R6.4.1撮影




写真② 建設機械等進入路整備中

R6.4.3撮影



至輪島市里町


至輪島市役所



至輪島市里町



至輪島市里町



至輪島市役所

写真①

R6.4.8撮影



写真②

R6.4.9撮影



工事名 令和6年度能登半島地震国道249号線啓開作業その4

工種 測点

岩礁部
大型土のう設置

10:00
清水建設株式会社北陸支店 令和6年4月9日

至輪島市里町

至輪島市役所



写真①

R6.4.11撮影




写真②

R6.4.12撮影



至輪島市里町




至輪島市役所

写真①

R6.4.18撮影



至輪島市里町



至輪島市役所

写真①

R6.4.20撮影




写真②

R6.4.19撮影



至輪島市里町

至輪島市役所



写真①

R6.4.23撮影



| | | |
|------------------------|----------------------------|----|
| 工事名 | 令和6年度能登半島地震国道249号緊急復旧作業その4 | |
| 工種 | | 測点 |
| 名舟側 | 既設道路 | |
| 山側 | 大型土のう設置 | |
| 8:31 | | |
| 清水建設株式会社北陸支店 令和6年4月23日 | | |



写真②

R6.4.22撮影




至輪島市里町

至輪島市役所



至輪島市里町

至輪島市役所



写真①

R6.4.29撮影

道路反射鏡設置



写真②

R6.4.29撮影



至
輪
島
市
里
町

至
輪
島
市
役
所

