



「大河津分水路の工事現場左岸において斜面崩落発生」 ～現在、原因調査中。一般被害はなし～

大河津分水路の新第二床固改築工事現場左岸において、令和6年7月8日8時頃からの降雨で斜面崩落が発生しました。

斜面崩落による人的被害はありません。また、一般道路及び河川管理施設等への影響はありません。

本日、崩落斜面上部の山地掘削部の排水対策や、照明機器などの夜間監視体制の確保をすると共に、明日原因確認を含めた調査を実施し、必要な対策を講じます。

斜面崩落状況

位置図(大河津分水路河口部)



同時発表記者クラブ

新潟県政記者クラブ、新潟県政記者クラブ、
長岡市記者会、長岡地域記者会、三条市記者室、
十日町記者クラブ、小出郷新聞、小千谷新聞、
越南タイムス、FMゆきぐに、エフエム魚沼、
業界専門紙

問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 信濃川河川事務所
副所長 原田 研哉
事業対策官 酒向 秀典
電話 0258-32-3234
FAX 0258-32-3171

