

令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨に係る 河川・砂防関係事業の本格的な復旧工事に着手します

能登復興事務所では、令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨により甚大な被害が発生した輪島市、珠洲市の塚田川や珠洲大谷川等において、暫定的な安全を確保するための応急対策を令和7年6月までに完了させ、その後、本格的な復旧に向けた調査・設計等を進めてきました。

このたび、塚田川において11月20日※より本格的な復旧工事に着手しますので、お知らせします。なお、11月末までに全ての河川・砂防関係事業で本格復旧に着手します。

※天候等により着手日が変更となる場合があります。



本復旧着手区間

L=約200m

塚田川

位置図



砂防堰堤(最下流)

仮設堰堤



令和7年10月撮影

塚田川(本復旧着手区間)の
現在の状況



河川の本復旧の事例《参考》
(河原田川:輪島市熊野町)



令和7年8月撮影

塚田川の仮設堰堤



砂防堰堤の整備事例《参考》

【問い合わせ先】

※現地取材をご希望の場合は、当日14:00までに別紙の集合場所にご参集下さい。

国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所

住所 石川県七尾市神明町口12番地2 NTT七尾ビル 3階

えぶち なおつぐ

調査課長 江渕 直嗣 電話番号 0767-58-3104(調査課)

復旧・復興の進捗情報

復旧・復興の今を発信

若手職員による現場紹介

現場から見える奥能登の魅力

HomePage



X



YouTube



Instagram



■集合場所

11月20日(木)14:00までに下図の集合場所にご参集下さい。



出典:地理院地図を加工して使用

■当日の工事内容

- ・工事用道路の整備

《参考》

令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨に係る河川・砂防関係事業箇所位置図

