



国土交通省

高田河川国道事務所

記者発表資料

令和 7 年 7 月 11 日

配布：上越記者クラブ

扱い：配布後解禁

～水辺空間を安全に利用いただくために～ 夏休み前安全利用点検を実施しました

夏休みシーズンに近づき、水辺に近づく機会が増えてきます。

高田河川国道事務所では、夏休み前に大勢の人が集まる場所を中心として、一般の方に水辺を安全に利用していただくために危険な箇所はないか、安心して施設を利用できるかを踏まえ、関川・姫川・保倉川で夏休み前安全利用点検を実施しました。

1. 点検日時

【関川・保倉川】	令和7年6月25日（水）	9：00～16：40
【姫川】	令和7年6月24日（火）	9：30～11：40

2. 点検のポイント

点検を実施するにあたっての確認ポイントは、主に以下のとおりです。

- 危険性の注意喚起
- 陥没・損傷の有無
- 通路・階段歩行上の支障
- 転落防止の有無、損傷状況



点検状況（関川）



点検状況（姫川）

お問い合わせ先

高田河川国道事務所

おの いさお

むらやま もとき

副所長（河川担当） 小野 伊佐緒、河川管理課長 村山 元紀

TEL：025-523-3136（代表） FAX：025-526-0411



国土交通省北陸地方整備局
高田河川国道事務所
〒943-0847 上越市南新町3番56号
<https://www.hrr.mlit.go.jp/takada/>





高田かわこく
ホームページ



高田かわこく
X

3. 点検箇所

関川・保倉川において13箇所、姫川において2箇所の点検を行いました。



【関川・保倉川】			
No.	場所	左右岸	点検範囲
①	今池橋左岸下流	関川左岸	10.4k ~ 10.6k
②	上越消流雪関川取水口	関川左岸	9.4k + 160m ~ 9.6k
③	水戸の川排水機場周辺	関川左岸	8.2k + 100m ~ 8.4k
④	上越工業用水取水堰対岸の高水敷魚道	関川左岸	7.4k + 150m ~ 7.6k + 180m
⑤	右岸水辺の楽校周辺	関川右岸	8.0k + 190m ~ 8.6k
⑥	南新町桜つつみ周辺	関川右岸	9.4k ~ 9.8k + 100m
⑦	労災病院周辺	関川左岸	1.8k ~ 2.4k
⑧	関川左岸河口部	関川左岸	0.0k + 150m ~ 0.6k
⑨	関川右岸河口部	関川右岸	0.6k ~ 1.0k
⑩	上越マリーナ周辺	保倉川左岸	0.4k + 100m ~ 0.8k + 100m
⑪	春日新田親水護岸	関川右岸	1.8k ~ 2.0k
⑫	藤野新田桜つつみ周辺	関川右岸	2.8k ~ 3.4k
⑬	三交親水護岸周辺	関川左岸	3.0k ~ 3.4k
【姫川】			
No.	場所	左右岸	点検範囲
①	寺島桜つつみ周辺	姫川右岸	0.0k ~ 2.0k
②	大野桜つつみ周辺	姫川右岸	2.8k + 160m ~ 3.6k

4. 応急処置例

【関川】

■ 転落する恐れがある箇所を雑草と堆積土砂の除去を行い解消



【姫川】

■ 昇降階段高水敷一部にぬかるみ・窪みがある箇所を碎石で解消



【姫川】

■ 高水敷が洗堀している箇所をロープ柵で立入禁止措置

