

令和6年能登半島地震により被災した 河川堤防の復旧工事が完了しました。

令和6年能登半島地震における液状化により、堤防沈下や平張工破損などの被災が発生した河川堤防について、昨年より復旧工事を実施しており本日全ての復旧工事が完了しました。

工事完了により通行規制を行っていた区間の規制を本日17時に解除いたします。

1. 被災場所及び被災概要

- ・西川水門下流（新潟市西区平島地先）
堤防沈下、高水護岸工被災等 L=35m
- ・平成大橋右岸下流（新潟市中央区美咲町地先）
堤防天端亀裂、平張工被災等 L=350m

2. 対応の経緯

R6.1.1	地震発生・被災確認
R6.1.2	応急復旧工事着手
R6.1.3	応急復旧工事完了
R6.1～10	調査・設計
R6.10	本復旧工事着手
R7.8	本復旧工事完了



<同時配布先>

県政記者クラブ、新潟県政記者クラブ、新潟市政記者クラブ、新市政記者クラブ

<お問い合わせ先>



国土交通省 北陸地方整備局 信濃川下流河川事務所


副所長（技術）松崎 竹史、工務課長 松尾 敏和
TEL (025) 266-7131（代表） (025) 266-7133（直通）
FAX (025) 266-7105（代表）

事務所HP X(旧Twitter)




堤防の被災概要及び復旧状況

①西川水門下流（新潟市西区平島地先）



②平成大橋右岸下流（新潟市中央区美咲町地先）



③平成大橋右岸下流（新潟市中央区美咲町地先）

