

令和 8年 5月の水質状況

- 生活環境項目のBODは、環境基準値以下でした。
- 健康項目(カドミウム等、人の健康の保護に関する項目)で、環境基準値を超えた地点はありませんでした。








各河川における水質の状況は、以下のとおりです。

各河川の水質状況

水 系 名	河 川 名	水 質 状 況※
荒 川	荒 川 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
阿 賀 野 川	阿 賀 川 (福島県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
	阿 賀 野 川 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
信 濃 川	千 曲 川 (長野県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
	犀 川 (長野県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
	信 濃 川 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
	信濃川下流 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
関 川	関 川 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
姫 川	姫 川 (新潟県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
黒 部 川	黒 部 川 (富山県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
常 願 寺 川	常 願 寺 川 (富山県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
神 通 川	神 通 川 (富山県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
庄 川	庄 川 (富山県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
小 矢 部 川	小 矢 部 川 (富山県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
手 取 川	手 取 川 (石川県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。
梯 川	梯 川 (石川県)	BODは環境基準値以下であり、特に問題はない。







※ 水質状況は、各河川の主要な観測所における水の汚れを示す代表指数(BOD)からコメントをしています。

代表地点における水質(BOD)の経年変化（その1）










代表地点における水質(BOD)の経年変化 (その2)

凡 例



代表地点における水質(BOD)の経年変化（その3）



代表地点における水質(BOD)の経年変化（その4）

