


現 地 状 況 写 真

国土交通省 東北地方整備局・北陸地方整備局
平成27年 3月20日

【参考】現地状況写真（冬期交通状況）



【撮影地点① 大型車すれ違い】




【撮影地点① 大型車すれ違い】



【撮影地点② 運搬排雪】



【参考】現地状況写真（冬期歩道）



線形不良区間	
	R < 150
	i > 5%
防災点検要対策箇所・被災箇所	
	落石・崩壊
	岩石崩壊
	雪崩
	被災箇所
土地利用条件(区域指定等)	
	都市計画区域
	用途地域
	自然公園特別地域
	保安林
	地滑り地・急傾斜地 崩壊危険区域指定地
その他	
	死傷事故率(1/総台km以上)
(100) (300)	
	死亡事故発生箇所 (H21-H25)
	主要渋滞箇所(H25.1)

【撮影地点① 冬期歩道状況】



【撮影地点② 路上歩行者】



【撮影地点③ 国道を横断する児童】

