

踏切道安全通行カルテ

更新日：令和4年12月末


よみがな	いとだみち	所在地	石川県金沢市糸田1丁目51		
踏切道名	糸田道	道路名	市道準幹線515号線東力・増泉線	道路管理者名	金沢市
		鉄道路線名	北陸本線	鉄道事業者名	西日本旅客鉄道

位置図・現況写真		諸元・構造等					R3年9月末時点	
 <p>(現況)</p>	踏切種別	第1種	幅員 (m)	位置	歩道部 (起点寄)	車道	歩道部 (終点寄)	
	踏切長(m)	11.8		左道路	0.0	6.5	1.5	
	横断本数(本)	2		踏切道	0.0	6.5	0.0	
	交差角(度)	41	右道路	0.0	6.2	1.5		
	道路線形	左道路	直線	迂回路	種類	有無等	距離(m)	
		右道路	直線		自動車	両方共なし	-	
	交通規制	交通規制なし		歩行者	迂回路なし (200m以内)	-		
	車両進入防護柵等	設置していない		バリアリ化	迂回路なし (200m以内)	-		
	歩車道分離方法	なし		バリアリ化 状況	-	DID地区	○	
	踏切 保安 設備	賢い踏切	-		踏切支障報知 装置(手動)	○		
高規格保安設備		オーバーハング型警報装置 障害物検知装置(ループ式)		高齢者等の事故 防止対策設備	-			
特性	通学路指定状況 (学校指定)	○		通学路交通安全 プログラム	-			
	バリアフリー法に 基づく特定道路上	-		緊急輸送道路上 重要物流道路上	-			
自動車交通量 (台/日)	5,281		歩行者等交通量 (人/日)	549	鉄道交通量 (本/日)	212		

基準算定データ							R3年9月末時点	
ピーク時遮断時間(分)	26	前後歩道との 幅員差(m)	-1.5	踏切内の 事故発生 状況	事故別	件数	死者数	地域 課題 通学路に指定されているが、歩道が狭小で、児童 の通学等に危険がある。
A. 踏切自動車交通遮断 量(台・時)	24,293	AとBの和	26,818		踏切 事故	0	0	
B. 踏切歩行者等交通遮 断量(人・時)	2,525				道路交 通事故	1	0	

カルテ踏切の基準						R3年9月末時点
開かずの踏切	自動車ボトルネック踏切	歩行者ボトルネック踏切	歩道狭危険踏切	通学路要対策踏切	事故多発踏切	移動等円滑化 要対策踏切
-	-	-	○	-	-	-

法指定の状況					R4年12月末時点
法指定年月日	指定に係る基準 (踏切道改良促進法施行規則)				
H29.1.27 (旧法)	第2条第4号 (歩道狭危険踏切)	第2条第8号 (通学路要対策踏切)	-	-	-

対策図・完了写真		対策実施の状況				R4年12月末時点
	進捗	協議会の 設置状況	改良計画書の 作成年度	事業化年度	工事着手年度	
	事業中	○	R2	R4	-	
	対策内容					
	<ul style="list-style-type: none"> 暫定的に行った対策・・・歩行者空間に路面標示設置 (R1) 構造改良 (踏切拡幅) (R4~) 					
	事業完了年度	対策の効果等				
-	-					
除却年度	-					
-	-					