

損傷マップ(新潟県)


新潟県道路メンテナンス会議

令和 3年 8月


1. 橋 梁



















































































橋梁 判定区分Ⅲ·Ⅳ位置図

粟島浦村

Ⅳ判定は無し





슅	管理者区分	未着手	着手済	完了済
	玉			
	高速	•		
	県等	•		
	市町村	0		

