

②能登半島地震被害状況（河川・ダム・砂防・海岸）（平成19年3月30日17時現在）

わじまし もんぜんまち こやま
輪島市門前町小山



① 地すべり

専門家が調査し、監視機器を設置

わじまし もんぜんまち かいそ
輪島市門前町鹿磯



② 法枠破損

専門家が調査し、監視機器を設置

ながそがわ はくいし つむらいまち
長曽川(羽咋市円井町)



③ 堤防クラック

専門家が調査し、復旧工法を決定

- ✕ 補助河川
- ✕ 補助ダム
- ✕ 補助砂防
- ✕ 補助海岸



かわらだがわ わじまし くまのまち
河原田川(輪島市熊野町)



④ 河道閉塞

開削により、水の流れを確保

わじまし もんぜんまち としかね
輪島市門前町俊兼



⑤ 河道閉塞

開削により、水の流れを確保

はっかがわ わじまし もんぜんまち
ハヶ川(輪島市門前町)



⑥ 護岸欠損 天端陥没

専門家が調査し、復旧工法を決定

わじまし もんぜんまち とちのき
輪島市門前町栃木



⑦ 人家裏の斜面の亀裂

ブルーシートで応急に処置