

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表	平成26年11月23日
・資料配付	
日時	

件名	平成26年11月22日長野県北部を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応状況（第2報）
----	-----------------------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発表先	・管内各県記者クラブ
-----	------------

発表概要	平成26年11月22日長野県北部を震源とする地震に対する北陸地方整備局の対応状況（第2報）
------	-----------------------------------------------

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL（代表）025-280-8880
	所属 氏名 企画部 企画課 建設専門官 渡辺 重紀（内線3158）

北陸地方整備局災害対応状況（第2報）

平成26年11月23日 7時00分現在

※前回記者発表時と変更のある箇所は__で表記

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

北陸地方整備局は、管内で最大震度6弱を観測したため、平成26年11月22日22時8分に地震災害対策本部を設置し、非常体制に入りました。

2. 支援状況

【リエゾン派遣状況】 ※リエゾン：災害対策現地情報連絡員

・北陸地方整備局より下記のとおり、リエゾン（災害対策現地情報連絡員）を派遣しています。

【新潟県】新潟県庁：2名

【長野県】長野県庁：2名、長野市：2名、白馬村：1名、小谷村：2名、大町市：2名

【災害対策車等による水防活動状況】

長野県小谷村へ照明車2台、排水ポンプ車2台、衛星通信車1台、情報収集車1台を派遣しています。

3. 道路の状況

【国管理国道】 新潟県・富山県・石川県内点検の結果、異常なし

<関連情報>

【高速自動車国道】 上信越自動車道 坂城 IC～信濃町 IC(上下) 11月23日1:20 通行止め解除
長野自動車道 更埴 JCT～更埴 IC(上下) 11月23日1:20 通行止め解除

【長野県管理国道】 国道148号 長野県白馬村新田～同県小谷村千国(上下) 6.8km 通行止め

4. 河川の状況【国管理河川の出水状況】

【長野県】千曲川：概略点検終了、異常なし。6:30より詳細点検実施中。

【新潟県】関川：概略点検終了、異常なし。6:30より詳細点検実施中。

姫川：概略点検終了、異常なし。6:30より詳細点検実施中。

5. 砂防の状況

5:00より砂防設備の点検を実施中。

6. ダムの状況

【長野県】大町ダム：概略点検終了、異常なし。詳細点検中。

7. その他、今後被災情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページ <http://www.hrr.mlit.go.jp/>でご覧頂けます。